

炬实科技 井盖维修方案 苏州井盖维修

产品名称	炬实科技 井盖维修方案 苏州井盖维修
公司名称	天津炬实科技发展股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区白古屯镇富和公路8号
联系电话	13672186665 13672186665

产品详情

水泥检查井修补注意事项

对于发生损坏的水泥检查井，井盖维修方案，在对其进行修补时，有以下几步需要注意。

- 1.分析砖混检查井发生浸漏的原因，井盖维修施工，主要有两个方面，一是由于施工时间长，砂浆不够均匀饱满，防水层脱落；二是由于根部沉降不均和冻害等使检查井发生开裂，正是这两个方面的共同作用才造成了检查井的开裂。
- 2、停止使用天津检查井。清理污垢，用相应的东西堵住浸漏处，清理原有防水抹灰层，并使其干燥。裂缝处和穿越水管的隧道边缘用沥青砂浆填塞并压实。
- 3、注意管道的堵塞，给凝固物一定的时间进行水解。有的固化物很容易造成污水管道的堵塞，东莞井盖维修，需由人工进行定期的清理。

严格控制井墙的砌筑质量

质量控制措施

- 1、严格控制检查井基础的质量。不能带水浇注垫层和基础，要保证基础的几何尺寸和高程符合设计要求，待混凝土达到一定强度才能砌砖。
- 2、严格控制井墙的砌筑质量。井壁必须竖直，不得有通缝；灰浆要饱满，砌缝要平整；抹面要压光，不得有空鼓、裂缝等现象。

3、流槽的做法要规范。雨水流槽高度应与主管的半径相平，流槽的形状应为与主管半径相同的半圆弧；污水流槽的高度应与主管内顶相平，下半部分是与主管半径相同的半圆弧，上半部分与两侧井墙相平行，井盖维修材料，宽度与主管管径相同。

4、严格控制踏步、井圈、井盖的安装质量。要使用灰口铸铁路步，安装要牢固，污水井踏步要涂防锈漆：安装井圈要座浆饱满，井盖和井圈要配套。在交通量大的道路上必须安装重型井盖。

检查井喷涂法修复是将预先配制好的复合砂浆泵送到由压缩空气驱动的喷涂器上，浆料均匀地喷涂到管道壁上，在管壁形成厚度均匀、连续的砂浆内衬，每层浇筑厚度通常控制在2mm左右。当设计的内衬厚度较大时，可分多层浇筑施工，在前一层砂浆终凝后则可进行下一层的浇筑。

砂浆喷涂修复系统由旋转喷头、砂浆泵、搅拌机、提升卷扬、空压机、发电机等组成，可实现检查井的结构性修复。设备通过吊臂控制提升下放速度和泵量，控制每回次砂浆层厚度为2mm左右，多次上下往复浇筑以达到所需的内衬厚度。可根据检查埋深、地下水位、车辆荷载等条件来设计相应的内衬厚度，以满足检查井各种荷载要求。

炬实科技(图)-井盖维修方案-苏州井盖维修由天津炬实科技发展股份有限公司提供。天津炬实科技发展股份有限公司为客户提供“节能环保建筑材料,建筑材料”等业务，公司拥有“炬实”等品牌，专注于砂浆等行业。，在天津市武清区白古屯镇富和公路8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。