

# 发那科伺服驱动器报430修理代码说明

产品名称	发那科伺服驱动器报430修理代码说明
公司名称	昆山泊思奥机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地址）
联系电话	15250232951 15250232951

## 产品详情

### 发那科伺服驱动器报430修理代码说明

发那科伺服电机维修 发那科私服驱动器维修 发那科变频器维修 FANUC伺服电机主轴维修  
主轴发那科伺服电机维修 发那科驱动器维修 发那科伺服电机力士乐 ABB  
大金DAIKIN（大金伺服电机轴牙磨损 轴头磨损维修，大金伺服电机花键磨损维修，大金油泵轴牙  
轴头磨损维修，大金伺服电机编码器现货更换维修）FANUC发那科 住友 AB SEW SEM ESR 三洋  
安川 多摩川 三菱 CT 艾默生 KEB 科尔摩根 施耐德 西门子 海德汉 多摩川 艾斯迪克ESTIC 东芝  
OKUMA 牧野 小森 登奇 GSK 广数 汇川 海天 HT LG LS 倍福 施托贝尔等等伺服电机 驱动器 主轴维修伺  
服电机维修分为机械部分维修和电气部分维修。机械部分维修为轴承损坏更换。相对于普通电机的维修  
，只是轴承上特殊了。因为大多数伺服电机是同步电机，转子上带磁极，用普通材料不能够解决问题，  
所以材料定制变得尤其关键，同时对位要求也比普通电机更高。电气部分维修主要为绕线、磁铁和编码  
器的维修。这只是个人见解，怎么修理，前后反复感觉一下便可获得最佳的，伺服侧(电机侧)指电机一  
侧。！维修故障：磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫  
、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大，刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高  
速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、  
跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、不准、一通电就报警、一通电就跳闸、驱动器  
伺服器报警代码、烧线圈绕组、插头损坏、原点不对。