

赛博写真机 无锡写真机 众拓科技

产品名称	赛博写真机 无锡写真机 众拓科技
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

- 1、在写真机开机前要先确保写真机工作环境达到温湿度，具体温度为15 -30 ，湿度为35%-65%。请认真检查写真机，确保各部件安装到位。开机后打印喷头测试条，赛博写真机多少钱，检查喷头是否正常。
- 2、写真机长时间不用怕的就是喷头堵塞，因为会引起许多“ ”，如斜喷、飞墨、偏针等问题，缩短喷头寿命，特别严重的甚至会造成喷头报废，因此写真机在开机时需要预热并且自动进行喷头清洗程序（通常开机清洗所消耗的墨水量很小）。
- 3、如果写真机时间过长没有使用，建议再次使用时把墨盒墨水清空，避免墨水变质导致喷头堵塞或色彩不稳定等问题造成不必要损失。

喷头当然要比打气筒复杂得多，所以"堵塞"的原因也是各种各样，大致有以下几种情况：

- 1、墨水在写真机喷头积累到一定程度后在外面将喷孔堵塞：是常见的堵塞方式，因为墨水中溶剂必须挥发到空气中才能使画面变干燥，因此墨水是一种挥发性的液体，写真机多少钱，在空气中易挥发而析出固体物。喷孔在向布料喷画时，总会在周围残留一部分墨水，这部分墨水在空气中干燥后慢慢会使喷孔变小甚至堵塞住喷孔，但由于是在喷孔的外部，很容易清理干净，这就是我们为什么经常清洗喷头的原因。

墨水滴漏

明显图像输出中可能会出现多个颜色。可能会在图像中仅出现一次或多次。如果出现多次，这些可能会与大约1至5英寸间的一致或不一致。这是由于预热设定值被设定得过高，无锡写真机，而导致墨水

在墨水匣喷嘴片

沸腾。墨水沸腾会导致空气泡在墨水中生成，写真机报价，终将大部分墨水清除。随着更多气泡取代墨水，墨水即被气泡

替代，进而导致这种墨水滴漏状态。

一旦喷嘴片稍微冷却下来后，墨水将可以进入喷嘴片，并且继续打印直到喷嘴片再次过热。

赛博写真机多少钱-无锡写真机-众拓科技由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司位于南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前众拓科技在打印机中享有良好的声誉。众拓科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。众拓科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。