

天津大金空调 天津大金空调 昱星机电工程

产品名称	天津大金空调 天津大金空调 昱星机电工程
公司名称	天津昱星机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区阜盛道十六号增一号
联系电话	13920192898 13920192898

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津昱星机电工程有限公司

中央空调水系统结垢腐蚀的危害

中央空调水系统结垢腐蚀的危害

- 1、结垢将造成换热管换热效率降低，致使空调效果变差，能耗增加。换热管每增加1mm水垢，将使制冷量降低20~40%，天津大金空调价格，空调能耗增加15~30%。
- 2、水垢、锈渣、藻类等杂质，将堵塞过滤器及换热管，导致空调无效果，甚至跳泵、停机。附着于设备和管道的内表面，阻碍水的流动和热交换，多耗电能，造成高压运行。
- 3、系统管道、换热管内壁被腐蚀，甚至穿孔，致使其寿命缩短，增大了运行维护费用。有关机构调研未处理的设备，设备使用寿命缩短30-50%。
- 4、菌类大量繁殖引起疾病(特别是“军团菌”)，并生成粘泥引起垢下腐蚀和微生物腐蚀。

中央空调使用误区详解误区:空调长时间不用没关系

中央空调使用误区详解

误区：空调长时间不用没关系

中央空调的工作是压缩机，里面有润滑油。如果长时间不使用，天津大金空调，润滑油会凝结，再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。

在不使用空调的季节，保持一个月开机一次的使用量。

误区：外机需装雨篷

其实如果外机悬挂的位置好的话，是不用雨篷挡风避雨的。因为外机在设计的时候，就添加了防水、防酸、防锈功能，不需要另外的遮蔽。不过，如果经常要在太阳下暴晒的外机，有个雨篷。在装雨篷的时候，天津大金空调报价，用户一定要注意雨篷的大小，因为太小的雨篷会影响空调的热交换。

清洗中央空调的步骤

开机检查，天津大金空调专卖，看空调是否正常运转，同时让空调散热器上附着一些水汽，便于下一步的清洗。

切断电源，小心地打开主机面板。因为空调外壳大都是塑料制品，容易损坏。

清洗滤网，照说明书要求拆下滤网，清洗后放置在阴凉处晾干。

清洗内机，包括冷凝器、蒸发器等部件，需使用高温蒸汽消毒清洗，清除运行时所积累的灰尘、污垢、细菌等。注意！中央空调内部结构复杂，为避免不当操作造成无法挽回的损失，这一环节须由专门人士来操作。

天津大金空调价格-天津大金空调-昱星机电工程由天津昱星机电工程有限公司提供。天津昱星机电工程有限公司为客户提供“空调,维修”等业务，公司拥有“昱星”等品牌，专注于中央空调等行业。，在天津市西青区阜盛道十六号增一号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。