

平顶山静音发电机组 静音发电机组安装 瑞格电机

产品名称	平顶山静音发电机组 静音发电机组安装 瑞格电机
公司名称	湖北闽东瑞格电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市南城和谐路中段
联系电话	17386633888

产品详情

柴油发电机组在发电之后电压和频率会出现不稳的情况，所以大家在使用前一定要检查，不妨先跟大家说一下解决办法。

一、当调整发电机励磁电流使发电机无功至最低允许限度时，母线电压仍高于值长规定的电压曲线，值班员应立即汇报值长处理。

二、当220kV母线电压高于值长规定的电压曲线范围时，应不待值长命令，及时调整发电机励磁电流，使母线电压正常。

三、当220kV母线电压低于值长规定的电压曲线范围时，应不待值长命令，调整机组无功。如至额定出力，母线电压仍不能恢复正常，应立即汇报值长要求系统调整电压。

四、当厂用母线电压降低至"最低运行电压"时，为防止电压崩溃，应立即减少不必要的厂用电负荷，静音发电机组厂家，使厂用母线电压恢复至"最低运行电压"以上，并向值长汇报。

五、如果系统电压降低与频率降低同时发生时，应按频率降低事故的处理办法进行处理。

柴油发电机组，都存在外部温度越低，机组就越难启动的问题，主要原因，有：

二、柴油雾化不好

温度降低的情况下，会导致标号与温度不匹配的柴油出现结蜡等现象，会导致喷油时雾化不好，静音发电机组安装，导致发电机组无法启动。

解决此问题的办法是，根据当天zui低温度等条件选择合适标号的柴油

三、机油黏度大

此问题与柴油雾化问题相同，建议选择与问题及条件相符合的机油，静音发电机组批发，或者外加水套加热器对机油等液体进行加热，以避免出现柴油发电机组难以启动的问题。

柴油发电机组出现频率不稳定的原因是什么？

- 1、燃油中有空气或水份，将燃油系统排气，平顶山静音发电机组，排清喷嘴总成失效，更换喷嘴总成;
- 2、油门调整不当或油路阻塞我们就需要调整油门或清洗油路;
- 3、周率转换器或周率表失效，必须更换周率转换器或周率表;
- 4、电子调速器故障，检查电子调速器及转速传感器;
- 5、机组运转震动太大，检查机组避震设备;
- 6、机组放置不平，检查是否相差太大，负载太大，除去部分负载，燃油滤清器失效
更换燃油滤清器燃油泵故障检查燃油泵。

平顶山静音发电机组-静音发电机组安装-瑞格电机(诚信商家)由湖北闽东瑞格电机有限公司提供。湖北闽东瑞格电机有限公司是一家从事“发电机组,柴油发电机组,动力发电机组”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“发电机组,柴油发电机组,动力发电机组”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使瑞格电机在柴油发电机组中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！