

高速金属圆锯机 亨司迈机械 | 口碑相传 衢州圆锯机

产品名称	高速金属圆锯机 亨司迈机械 口碑相传 衢州圆锯机
公司名称	浙江亨司迈智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江缙云县壶镇镇兴达路159号
联系电话	13905781129 13905781129

产品详情

浙江亨司迈智能机械有限公司三十多年来一直致力于设计研发、生产制造【金属带锯床】【高速圆锯机】，衢州圆锯机，实行生产现代化，高速金属圆锯机，提供一站售前、售后服务。

机械CE认证指令中所述的机械包括单台的机械、有联系的一组机械和可更换设备。机械是指的若干个零部件连接而成的组件，其中至少有一个零部件可以运动，并通过适当的制动器、控制装置和动力回路连接起来，并有特定的用途，如物料的加工、处理、搬运、包装等。

主要包括下列各类产品：木材加工机械、金属切削机床热处理设备、地下矿机械、泵、制革机械、消防设备等等；对于那些为了便于运输而以拆散形式包装运输的机械，因其使用时会组装在一起，所以也应遵循该指令。

浙江亨司迈智能机械有限公司三十多年来一直致力于设计研发、生产制造【金属带锯床】【高速圆锯机】，实行生产现代化，提供一站售前、售后服务。

圆锯机安全规则:尽可能使用防护罩，圆锯机木工，仅有少数工作不能放置防护罩，则应使用其它安全措施 例如推杆，羽毛板、模板等。调整锯片使锯片恰突出材面上约3~6mm。作任何调整，金属高速圆锯机，应等锯片完全静止，切勿以木料阻止锯片使其停止。操作时站立于锯旁，切勿正对锯盘后站立。切勿在圆锯上尝试作徒手锯割，而没有辅助工具。

亨司迈智能机械致力于研发智能数控带锯床、大型立式带锯床、龙门式带锯床，高速圆锯机等，亨司迈期待与您合作共赢。

锯床的安装和试机

一、锯床上的液压油应加足，滑动和转动部位抹上一层机油。

二、带锯床装上锯带，调节涨紧装置（转动锯架左侧手柄）使锯带涨紧达到合适程度，同时调节好行程开关触头刚好碰到挡铁，处于开启状态。

三、冷却水箱里加足冷却液。

四、做好以上准备工作后，接上电源，接地必须标准可靠，开启电源开关（在电气控制箱上），开动锯试车，按照标牌上所注明旋向校正接线，同时听其响是否正常。运转过程中让锯弓自动下降，使锯带下降到低于工作台0.5~1mm，限位开关头碰上撞块自动上升，当达到极限位置高度是否自动停机，连续实验三次。运转过程中调节涨紧装置处于松弛状态，让行程开关触头离开撞块断电关机，连续实验三次。

高速金属圆锯机-亨司迈机械 | 口碑相传-衢州圆锯机由浙江亨司迈智能机械有限公司提供。浙江亨司迈智能机械有限公司为客户提供“圆锯机,金属带锯床,铝板切割机”等业务，公司拥有“亨司迈”等品牌，专注于锯床等行业。，在浙江缙云县壶镇镇兴达路159号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。同时本公司还是从事带锯床，双柱卧式带锯床，双柱龙门式带锯床的厂家，欢迎来电咨询。