

# 东川UV平板打印机 南京UV平板打印机 众拓科技

产品名称	东川UV平板打印机 南京UV平板打印机 众拓科技
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼40 6B室
联系电话	13057505566 13002545566

## 产品详情

UV平板打印机的UV墨水好些人都知道，因为是亚光的，打印出来的东西都感觉色泽没有那么光亮，有点暗的感觉，而且由于一般的UV墨水的附着力也不是怎么的好，东川UV平板打印机报价，所以打印上去的东西有的手指轻轻一碰就掉了，好不容易加工出来的东西或许因为这些原因客户变得不满意，有的甚至遭遇退货，怎么才能解决这些烦恼呢，UV光油就可以很好的解决这些问题，下面先介绍一下什么是UV光油：

UV光油是一种透明的涂料，也有人称之为UV清漆，又名UV橡胶漆。UV光油应用是非常广泛的，其作用是喷涂或滚涂在基材表面之后，经过UV类的照射，使其由液态转化为固态，进而达到要求硬化，其耐刮耐划的作用，且表面看起来光亮，美观、质感圆润。具有抗刮伤、高固体、高硬度、高光泽，快速固化、低刺激光以及优良的耐化学性能。UV光油根据材质和用途的不同有着不同种类的UV光油，大致可分为塑胶UV油、五金UV油、真空电镀UV油、木器UV油、纸张UV油。UV的用途广泛于手机、电视机、MP3、MP3、耳机、数码相机、汽车、音响、灯饰、家具、彩盒等高大上产品。

### uv平板打印机喷头加热不升温解决办法

uv平板打印机喷头加热不升温，将直接影响uv墨水的正常出墨，导致打印过程中出现断墨情况。尤其在冬季气温低的时候，uv墨水的流畅性要远不及夏季，这时候不仅设备喷头、uv墨水需要加热，外部的工作环境也需要一个适宜温度。适合uv平板打印机工作的环境温度在20 到30 之间，湿度在30%-60%之间。一般喷头不升温故障出现的原因有5种，解决起来也很简单。

#### 1.加热片老化

这个属于正常现象，uv平板打印机喷头加热片工作的时间长了，一般6个月的时间后出现老化情况，更换新的加热片即可。

## 2.机器没有复位

将uv平板打印机机器复位下，重新打开即可，这样加热片会升温。

## 3.加热接触不良

检查下加热片跟喷头线路接触是否松开或者断裂，有的话，重新连接下即可恢复正常。

## 4.加热电源盒电压过低

打开uv平板打印机电源盒盖子，看下电压的数值，是否过低导致，如果过低，东川UV平板打印机多少钱，检查下稳压器是否正常即可。

## 5.加热片导热不良

加热片跟uv平板打印机喷头之间螺丝是否松开，导致缝隙变大，或者导热处存在异物等，及时清洗干净，拧紧在一起即可。

需注意的是，南京UV平板打印机，到冬季天气冷的时候，uv平板打印机开始印刷之前，一定要对uv墨水进行、喷头等关键部位加温后再印刷，如果是老款的设备，没有加热片或者内置循环加热系统的话，不妨购置一台外置的小太阳取暖，开启之后，距离喷头20厘米左右，保持打开即可。

如何购买uv打印机，一般充分考虑以下四个方面：1，生产商信息内容，可以查寻注册资金数量，是否有生产加工关键字等，确立生产商的规格型号和抗拉强度，区别是否生产商和区域代理;2顾客的数据统计分析，基础把握生产商的uv打印机运用消费者情况，可由生产商提供或在线免费查找反馈意见;3，设备英文，用途UV平板打印机，现场检验选择机器设备包装印刷速度，包装印刷精度，可信性，直接成本等信息内容是否在本身的要求范围内;4，机器设备的顾客是否可以开票，QS质量检验检疫证书和售后服务保证条款等，以解决顾客的顾虑。

东川UV平板打印机报价-南京UV平板打印机-众拓科技由南京众拓信息科技有限公司提供。东川UV平板打印机报价-南京UV平板打印机-众拓科技是南京众拓信息科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。