

圆锯机木工 温州圆锯机 亨司迈 |

产品名称	圆锯机木工 温州圆锯机 亨司迈
公司名称	浙江亨司迈智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江缙云县壶镇镇兴达路159号
联系电话	13905781129 13905781129

产品详情

浙江亨司迈智能机械有限公司三十多年来一直致力于设计研发、生产制造【金属带锯床】【高速圆锯机】，实行生产现代化，提供一站售前、售后服务。

圆锯机使用方法：

横向锯切：调整锯片高度比材料厚度高约 3 mm。标明欲锯切材料的长度。将材料放置于斜接规上，圆锯机厂家，若斜接规与锯片未成直角时，则必须调整成直角。使用斜接规推送材料进行锯切。材料锯切完毕，应将斜接规上之材料后退，以免造成不必要之摩擦。横向锯切时不可使用导板作为定位工具。

亨司迈智能机械致力于研发智能数控带锯床、大型立式带锯床、龙门式带锯床，高速圆锯机等，亨司迈期待与您合作共赢。

带锯床锯料两种不易发现的故障，圆锯机木工，

送料缸在锯切时仍有微量进给，导致断面倾斜、凹入、凸出。故障原因是进给电磁换向阀故障，如内部泄漏、复位弹簧损坏、阀杆卡死等。

靠近主动轮用来调整锯条走行角度，起夹持、导向作用的两只压块间隙过小、夹持摩擦力过大，导致锯条工作段松弛，产生断面倾斜、凹入、凸出缺陷。

亨司迈智能机械致力于研发智能数控带锯床、大型立式带锯床、龙门式带锯床，高速圆锯机等，亨司迈期待与您合作共赢。

在使用金属带锯床前，一定要先检查金属带锯床设备。如果操作不当很容易发生砸伤、撞伤事故，温州圆锯机，因此必须注意下列安全技术问题。工作前必须检查锯床各部及油泵是否正常，高速金属圆锯机，油路是否畅通。各油孔注足润滑油后，进行试车。要定期检查油箱的油量，并保持很好的过滤，经常保持锯床清洁。

圆锯机木工-温州圆锯机-亨司迈 | 由浙江亨司迈智能机械有限公司提供。浙江亨司迈智能机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 丽水 的锯床等行业积累了大批忠诚的客户。亨司迈带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事带锯床，立式金属带锯床，卧式金属带锯床的厂家，欢迎来电咨询。