

新泰市新甫新型建材 烧结多孔砖厂家 枣庄烧结多孔砖

产品名称	新泰市新甫新型建材 烧结多孔砖厂家 枣庄烧结多孔砖
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

产品详情

煤矸石烧结多孔砖不当操作对隧道窑吊顶板的危害

根据煤矸石有害杂质在隧道窑各段不同时期的反应情况来看，危害主要部位集中在预热带后段和焙烧带之间，这是由于煤矸石砖坯在此带燃烧，窑温不断升高，释放的有害物质浓度较高，枣庄烧结多孔砖，发生化学反应活跃所致。有害杂质是伴随着隧道窑烟气对吊顶板进行侵害的，烟气是主要载体，如能有效、合理地控制烟气对吊顶板的侵入，也就减少了有害杂质对吊顶板侵害的几率。如果隧道窑采用正压操作，含有大量的烟气会透过吊顶板缝、耐火衬料的缝隙外溢，在耐火材料和金属构件周围形成有害气体密集区，这就给有害杂质的损害作用创造了条件。

隧道窑烧成制度紊乱也会影响吊顶板的使用寿命。由于煤矸石原料热值不稳定，使进入隧道窑的砖坯热值变化也很大，进车时间不正常，造成隧道窑温度不稳定。特别是在烧结带，由于隧道窑吊顶板强度在1000 左右时强度很低，而窑内温度不稳定会造成吊顶板周而复始的膨胀收缩，使其强度遭受严重破坏。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市新甫新型建材有限公司

烧结砖的间隙避免措施

烧结砖在很多场合都有铺贴，我们细心观察就会发现砖与砖之间是没有间隙的，若两砖之间有间隙，不仅不美观，烧结多孔砖生产厂家，还容易影响砖的使用寿命。那么，我们在铺贴时应该如何避免砖与砖之间出现间隙呢？

- 1.烧结砖铺贴好后，应该全部抹上水泥浆，并尽快用刷子或海绵将附着在砖表面的水泥浆擦拭干净。
- 2.压着砖铺贴后，用间缝刮dao按压，一条一条地处理。
- 3.间隙的深度应根据工地的情况而定，以4-8mm为宜。

我们在铺装烧结砖时一定要严格按照上面的要求去执行，这样不仅能将砖美观的铺在地面上，避免砖与砖之间存在缝隙，对延长砖的使用寿命也有一定的帮助作用。

烧结多孔砖出现黑印的这种现象是生产厂家困扰很久的问题了，砖一旦出现黑印问题必然会影
响质量的问题，烧结多孔砖出售，更会影响到销量问题，烧结多孔砖厂家报价，我们要想从根本解决这
种问题就先要知道导致出现黑印的原因。

- 1、因为厂家在开窑点火的时候外投煤太多，一般都是堆积在窑底或者窑车上面，导致烧制烧结多孔砖的
时候外投煤没有被完全地燃烧又或者造成煤灰过多。
- 2、有时候烧结多孔砖厂家摆放不正确，致使外投煤与砖坯接触，在接触部分发生碳的沉积作用或是缺氧
，烧制成型后就会出现俗称“黑头砖”或“黑腿砖”的烧结多孔砖，主要表现为烧结砖的表面有波形蓝
色或黑色的纹路。
- 3、使用外投煤的方法不正确，厂家要注意外投煤一定要做到少量勤添，使燃料充分燃烧，加大内燃的程
度，这样才可以避免烧结砖出现黑印现象。

在烧制烧结多孔砖的时候，只有注意生产过程的全部情况，才能够避免烧结多孔砖出现黑印现象，从而
保证销量，大家可以根据文中讲解的内容，进行大体的了解，在以后的操作使用中能更方便自己的使用
。

新泰市新甫新型建材(图)-烧结多孔砖厂家报价-枣庄烧结多孔砖由新泰市新甫新型建材有限公司提供。新
泰市新甫新型建材有限公司位于山东泰安新泰市翟镇唐立沟村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前
新甫建材在建材加工中享有良好的声誉。新甫建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达
到了一个新的高度。新甫建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。