

# 齿轮减速机企业 齿轮减速机 苏州法恩司工业设备

产品名称	齿轮减速机企业 齿轮减速机 苏州法恩司工业设备
公司名称	苏州法恩司工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园8B307
联系电话	13812604704 13812604704

## 产品详情

正确的安装、维护行星齿轮减速机，齿轮减速机，是保证行星减速机正常运行的关键。因此，在您安装行星齿轮减速机时，请务必严格根据下面的安装次序，认真地安装。

步：安装前应确认电机和行星齿轮减速机是否齐备无损，而且严格驱动电机与减速机相毗连的各部位尺寸是否对中。这里指的是驱动电机法兰的定位凸台和轴径与减速机法兰的定位凹槽

和孔径间的尺寸及共同公役；擦拭处置处罚共同外貌的污物与毛刺。

第二步：旋下减速机法兰侧面的工艺孔上的螺堵，旋动减速机的输入端，使抱紧内六角螺钉帽与工艺孔对齐，插入内六角东西旋松抱紧内六角螺钉。

减速机在运转过程中出现振动时，齿轮减速机费用，会有哪些因素引起的呢？

主要有以下几点：

- 1、齿面严重的磨损；
- 2、啮合状况发生改变；
- 3、润滑状况不良等。

一般情况下以上几点中的润滑状况不良这一因素相为较少见的，因润滑系统工作正常。而在润滑系统工作正常的情况下齿面出现磨损的可能性也较小，所以齿面的磨损情况与润滑系统是否正常有很大的直接

关系。那么影响减速机出现异常振动的可能性因素就是啮合状况发生改变，啮合间隙的变化是齿轮箱产生振动的主要原因。而影响啮合的状况的可能性因素除开齿面严重磨损外，齿轮减速机企业，还有齿轮轴弯曲、齿轮轴支承轴磨损大等。

传动小斜齿轮磨损。一般发生在立式安装的减速机上，齿轮减速机报价，主要跟润滑油的添加量和润滑油的选择有关。立式安装时，很容易造成润滑油油量不足，当减速机停止运转时，电机和减速机间传动齿轮油流失，齿轮得不到应有的润滑保护，启动或运转过程中得不到有效的润滑导致机械磨损甚至损坏。

4蜗杆轴承损坏。减速机发生故障时，即使减速箱密封良好，该厂还是经常发现减速机内的齿轮油已经被乳化，轴承已生锈、腐蚀、损坏，这是因为减速机在运停过程中，齿轮油由热变冷后产生的水分凝聚造成；当然，也和轴承质量，装配工艺方法密切相关。

齿轮减速机企业-齿轮减速机-苏州法恩司工业设备(查看)由苏州法恩司工业设备有限公司提供。苏州法恩司工业设备有限公司是从事“减速机，齿轮齿条，模组”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何先生。