

普旭真空泵油过滤器 - 机油格滤芯 - 柴油过滤 - 油滤芯注意事项

产品名称	普旭真空泵油过滤器 - 机油格滤芯 - 柴油过滤 - 油滤芯注意事项
公司名称	固安县牛驼镇胜鑫滤清器厂
价格	25.00/件
规格参数	品牌:普旭 型号:0531000001
公司地址	固安县牛驼镇林城开发区
联系电话	0316-6123608 13930657365

产品详情

固安县牛驼镇胜鑫滤清器厂是一家以国际先进技术为基础，采用欧美体系标准研制，开发生产各类过滤系统产品的专业制造商，本公司集研发、科研、设计、销售和售后服务为一体的高新技术企业。多年来秉承"优质、高效、经济"的服务理念，依靠丰富的专业知识和实践经验，运用专业的工艺技术，精良的生产设备，严密的品控规程和高效的服务手段为广大客户提供了高质量的过滤净化产品。

普旭真空泵油过滤器油滤芯注意事项

- 1.使用低价格的滤纸制作滤芯，因其滤纸孔径大、均匀性差、过滤低，不能将对发动机有害的杂质进行有效滤除，造成发动机早期磨损。
- 2.使用低质胶粘剂，而且用量较少，既不耐油，又不能牢固粘接，造成滤芯粘接处短路；或滤芯接缝处使用订书钉连接，无法密封而短路，使大量有害杂质进入发动机，消减发动机使用时间。
- 3.以普通橡胶件替代耐油橡胶件，在使用过程中或因内部密封件密封失效形成滤清器内部短路致使发动机早期磨损、使用时间消减或因外部密封件膨胀变形，造成机油滤清器外密封圈挤出，短时间内大量泄油，使发动机烧瓦、抱轴，遭受损害。
- 4.空滤器外壳部件焊接处以点焊替代缝焊，无法密封性，形成短路。
- 5.机油滤清器中心管材料以薄代厚，强度不够，在使用过程中因中心管吸瘪，滤芯破损堵塞油路，致使发动机润滑不足；或咬口处差，使用过程中咬口处拉开，致使机油在短时间内大量泄漏，因而造成烧瓦，抱轴。

6.滤芯端盖、中心管、外壳等金属部件，不进行防锈处理，致使金属锈蚀产生杂质，使滤清器变成了污染源。更有甚者，以水泥代替胶粘剂，其危害性更大。

因此，劣质的滤清器代价是大的，建议各位用户在更换滤清器时一定要慎重。尽量要选用原厂配件，以避免不的大损大失。

真空泵滤芯供应普旭滤芯型号：0532000507、0532000508、0532000509、0532000510、0532000512、0532000516、05323140151、0532140152、0532140155、0532140154、0532140153、0532140156、0532140157、0532140159、0532140160、0532000002、0532000003、0532121864、0532CN1864、0532000004、0532000005、0532000006、0532000007、0531000001、0531000002、0531000005、0945CN1849、532571826、0992573694等,型号齐全，诚心制作，包装精美，售后保障，欢迎咨询了解。普旭真空泵油过滤器 - 机油格滤芯 - 柴油过滤 - 油滤芯注意事项

普旭真空泵油过滤器 - 机油格滤芯 - 柴油过滤 - 油滤芯注意事项。我们生产的真空泵滤芯配件包含：真空泵滤芯、真空泵排气过滤器、真空泵油雾过滤器、真空泵油雾分离器、真空泵进气过滤器、真空泵油过滤器、真空泵排气滤芯、真空泵油雾滤芯等滤芯，规格全，实物大图，承接不同规格定制，欢迎咨询工厂