

弹簧无纺布 协宏无纺布 弹簧无纺布采购

产品名称	弹簧无纺布 协宏无纺布 弹簧无纺布采购
公司名称	广东协宏无纺布科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区里水镇岗联工业区兴业路39号
联系电话	13620129291 13620129291

产品详情

爱卫农隶属于广东协宏无纺布科技有限公司，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的农用无纺布品牌，坐落于佛山高新区，现有厂房8万平方米，员工300多人，弹簧无纺布，拥有9条大型无纺布自动生产线。

湿法无纺布：湿法无纺布是将置于水介质中的纤维原料开松成单纤维，同时使不同纤维原料混合，制成纤维悬浮浆，悬浮浆输送到成网机构，纤维在湿态下成网再加固成布。5．纺粘无纺布：纺粘无纺布是在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后，长丝铺设成网，弹簧无纺布采购，纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网变成无纺布。6．熔喷无纺布：熔喷无纺布的工艺流程：聚合物喂入---熔融挤出---纤维形成---纤维冷却---成网---加固成布。7．无纺布：无纺布是干法无纺布的一种，无纺布是利用刺针的穿刺作用，将蓬松的纤网加固成布。8．缝编无纺布：缝编无纺布是干法无纺布的一种，缝编法是利用经编线圈结构对纤网、纱线层、非纺织材料(例如塑料薄片、塑料薄金属箔等)或它们的组合体进行加固，以制成无纺布。9．亲水无纺布：主要用于卫生材料的生产，以取得更好的手感和不刮伤皮肤。像卫生巾、卫生垫片就是利用亲水无纺布的亲水功能。

爱卫农隶属于广东协宏无纺布科技有限公司，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的农用无纺布品牌，坐落于佛山高新区，现有厂房8万平方米，员工300多人，拥有9条大型无纺布自动生产线。

聚脂棉异常纤维种类

答：聚脂棉于生产期间因为前纺或是后纺车况问题，难免造成一些异常纤维，特别是使用回收切片生产的再生棉，更容易产生异常纤维；异常纤维大底可分成下列数种类型；

(一) 单根粗：延伸不完全的纤维，此种纤维容易造成染色的异常，对无须染色的无纺布的影响较少，但对于用于人造革基布的水针布或布则有严重影响。

(二) 并丝：延伸后有两根或三根纤维以上粘在一起，此种纤维容易造成染色的异常，对无须染色的无

纺布的影响较少，弹簧无纺布规格，但对于用于人造革基布的水针布或布则有严重影响。

(三) 胶状：延伸期间产生断丝或缠丝，使纤维完全没有延伸形成硬棉，此种产品又可分成一级胶状、二级胶状、三级胶状等。此种异常纤维经过梳棉工程后，经常沉积在针布上面造成棉网成形不佳或破网等问题，此种原料对大部分无纺布成品都会造成严重的品质缺陷。

(四) 无油棉：延伸期间因为车况不顺开车期间造成纤维上没有油份，此种纤维通常有干涩手感，弹簧无纺布供应商，除了造成无纺布生产流程产生静电之外，也造成半成品在后整理上的问题。

(五) 以上四种异常纤维，单根粗及并丝较难于无纺布生产期间予以剔除，胶状及无油棉则只要生产人员稍加注意都可以予以剔除，减少产品品质的缺陷。

爱卫农隶属于广东协宏无纺布科技有限公司，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的农用无纺布品牌，坐落于佛山高新区，现有厂房8万平方米，员工300多人，拥有9条大型无纺布自动生产线。

工作辊缠棉后产生硬棉原因

答：生产期间工作辊缠棉，大部分原因为纤维上油份偏低造成纤维和针布间摩擦系数不正常，纤维沉到针布下方所造成工作辊缠棉，缠在工作辊上的纤维无法被移行，经过针布和针布间不断的摩擦压缩渐渐熔融变成硬棉。要消除缠棉可采用降低工作辊的方法将辊上的缠棉予以移行消除。另外如果遇长眠也容易形成工作辊缠绵问题。

弹簧无纺布-协宏无纺布-弹簧无纺布采购由广东协宏无纺布科技有限公司提供。“ 纺粘无纺布,熔喷布,水刺布,农用,家具无纺布,弹簧,床垫 ” 选择广东协宏无纺布科技有限公司，公司位于：广东省佛山市南海区里水镇岗联工业区兴业路39号，多年来，协宏无纺布坚持为客户提供好的服务，联系人：陈淑。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。协宏无纺布期待成为您的长期合作伙伴！