

台达UPSHPH30K在线式不间断电源30KVA/27KW大功率输出

产品名称	台达UPSHPH30K在线式不间断电源30KVA/27KW大功率输出
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	台达:27KW HPH30K:220v/380v 上海:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

型号

HPH 30KVA

台达ups电源维修是将ups电源维修(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。Ups电源维修电池短路是指铅蓄电池内部正负极群相连。造成ups电源维修外接蓄电池短路的原因有哪些?

ups电源维修外接蓄电池内部短路的原因主要有以下几个方面:

- (1)隔板质量不好或缺损,使极板活性物质穿过,致使正、负极板虚接触或直接接触。
- (2)隔板窜位致使正负极板相连。(3)极板上活性物质膨胀脱落,因脱落的活性物质沉积过多,致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正负极板相连。
- (4)导电物体落入蓄电池内造成正、负极板相连。(5)焊接极群时形成的“铅流”未除尽,或装配时有“铅豆”在正负极板间存在,在充放电过程中损坏隔板造成正负极板相连。