

维修STORZ史托斯11101VP电子鼻咽喉镜插入管老化发黄，前端有点皱皮

产品名称	维修STORZ史托斯11101VP电子鼻咽喉镜插入管老化发黄，前端有点皱皮
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:STORZ史托斯 型号:11101VP 类别:电子鼻咽喉镜
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

STORZ史托斯11101VP电子鼻咽喉镜橡皮老化发黄漏水

广州云启医疗设备维修服务有限公司是一家第三方医用设备维修服务商。主要提供中小型摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械，器械的维修服务及保养升级服务，汇集国内外工程师，整合国内外优质的维修配件资源。具备一定的“质量，价格，速度”等优势，愿与广大医院，第三方维修公司及个人开展广泛健康合作，互利共赢，共同发展！秉承“高效，优质服务，诚信共赢”的经营理念努力向前，稳步发展！

设备名称：STORZ史托斯11101VP电子鼻咽喉镜

检测故障：橡皮老化发黄漏水，2，3号按键失灵，光束暗，插入管老化发黄，前端有点皱皮

维修方案：更换插入管，钳子管，光束，钢网，橡皮，2、3号按键。

维修周期：7个工作日，非人为保修六个月

查询码：liulewijdflku

广州云启-软镜内窥镜维修

广州云启医疗设备维修服务有限公司，第三方内窥镜维修服务商。维修内窥镜及内窥镜周边设备：软镜、硬镜、摄像系统、动力系统、光源、内窥镜处理系统、手术器械等

软镜常见故障判断修理等级

钳子管漏水：多数是由于活检钳等附件，使用不当造成活检管道破损，在视野不模糊时，C级修理

导管束断：使用例数多，弯曲管不良造成，C+导光束级修理

钢丝前端断：使用粒数多造成，C级修理

弯曲角度不足：钢丝使用一定时间后钢丝变长，D级修理，拆开剪短相应方向的钢丝即可，但需判别弯曲管是否良好

弯曲橡皮漏水：碰伤造成比较多，D级修理更换专用橡皮即可

喷嘴堵塞：清洗不干净，C级修理更换喷嘴

导像束黑点多或龟裂：纤维镜使用粒数多，A级修理

具体故障需经漏水测试，烘干，拆镜检查仔细判别才能定如何修理

广州云启-维修软镜/电子镜/纤维镜

包括：胃镜、肠镜、支气管镜、胆道镜、十二指肠镜、小肠镜、结肠镜、鼻咽喉镜、输尿管镜等

涉及品牌：OLYMPUS、PENTAX、FUJINON、WOLF、STORZ等。

软镜常见故障：

- 1、橡皮破损、老化
- 2、插入管、导光管老化，破损，龟裂等
- 3、角度不够、偏位，旋钮虚位过大，旋钮损坏
- 4、打角度时有网状、干扰或图像时隐时现
- 5、亮度不够或亮度调节故障
- 6、送水送气不畅，水汽管或喷嘴堵塞，物镜脏
- 7、器械通道不畅，抬钳器失灵，按键失灵
- 8、电路板损坏，无法识别内镜
- 9、无图像，图像彩虹状、偏色、有干扰

软镜使用保养注意：

- 1、打角度力度适中；
- 2、轻拿轻放避免弯折；
- 3、器械进出不畅需检测；
- 4、使用前严格侧漏；
- 5、发现漏水停止使用
- 6、侧漏完毕确保干燥上机；
- 7、严格按照流程消毒存放；
- 8、长期不用需定期上机保养

广州云启-我们还提供以下服务：

动力系统维修：耳鼻喉综合动力手柄，气动力手柄，刨削手柄，刨刀手柄，磨钻、超声刀手柄等，及线缆、脚踏、主机等。

内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜、电子腹腔镜、视频处理器、内窥镜摄像系统、摄像头、冷光源等

B超维修：超声整机、主板、探头等

医疗电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频治疗仪等

手术器械维修范围：

输尿管肾钳、电凝钩、镜鞘、碎石针、气腹针、穿刺针、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件、撑开器、活检软钳、钛夹钳、持针器、强生换能器、强生刀等