

10千瓦风冷冷水机的日常工作内容

产品名称	10千瓦风冷冷水机的日常工作内容
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

在工业生产过程中，物料或是设备不可避免的会产生热量，需要一种制冷设备来对这部分热量进行交换，带走多余热量，使物料或是设备在一个恒定的温度状态下生产。

- 1、压缩机故障：电容烧坏，线圈绕组异常等引起；
- 2、水泵故障：水质差或者异物引起，交流接触器过载、电容烧坏等引起
- 3、制冷故障：制冷剂不足、压缩机故障、节流孔板故障、冷凝器脏堵散热效果差等问题；
- 4、电控故障：高压保护继电器受潮、接触不良或损坏，单元电子板受潮或损坏，通信故障，电源相电压不平衡，电源线路电压降大等问题
- 5、当压缩机因某种原因发生故障时，此时水泵如继续运行，可能会造成水温急速升高，而当水温超过50度时，机内水管及水泵轴封可能造成损坏漏水。
- 6、如果发现制冷机部分浸于水中，立即停止运行，速将水箱内水排除，请专业人士进行处理，以免压缩机将水吸入系统造成更严重损坏。一般我们先将漏制冷剂的地方，进行补漏或处理，再更换干燥剂，重

新真空处理，充灌适当制冷剂。

10千瓦风冷冷水机在工作运行中因工作环境恶劣、热负荷过大、操作不当和不及时维护保养等原因会出现故障，造成工作效率低、设备损坏和使用寿命等问题。所以了解10千瓦风冷冷水机常见的故障，做好10千瓦风冷冷水机维护和维修是使用人员日常工作内容。