

法恩司工业设备 中空旋转平台厂 杭州中空旋转平台

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 法恩司工业设备 中空旋转平台厂 杭州中空旋转平台 |
| 公司名称 | 苏州法恩司工业设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园8B307 |
| 联系电话 | 13812604704 13812604704 |

产品详情

传动小斜齿轮磨损。一般发生在立式安装的减速机上，主要跟润滑油的添加量和润滑油的选择有关。立式安装时，很容易造成润滑油油量不足，当减速机停止运转时，电机和减速机间传动齿轮油流失，齿轮得不到应有的润滑保护，杭州中空旋转平台，启动或运转过程中得不到有效的润滑导致机械磨损甚至损坏。

4蜗杆轴承损坏。减速机发生故障时，即使减速箱密封良好，该厂还是经常发现减速机内的齿轮油已经被乳化，轴承已生锈、腐蚀、损坏，这是因为减速机在运停过程中，齿轮油由热变冷后产生的水分凝聚造成；当然，中空旋转平台厂，也和轴承质量，装配工艺方法密切相关。

尤其是有些应用场合必须严格遵守这一准则，中空旋转平台批发，这不仅是对减速机的保护，更主要的是避免减速机的输出轴就被扭断。这主要是因为，如果设备安装有问题，减速机的输出轴及其负载被卡住了，这时驱动电机的过载能力依然会使其不断加大出力，进而，可能使减速机的输出轴承受的力超过其额定输出扭矩的2倍而扭断减速机的输出轴。

其次，在加速和减速的过程中，减速机输出轴所承受瞬间的扭矩如果超过了其额定输出扭矩的2倍，并且这种加速和减速又过于频繁，那么终也会使减速机断轴。考虑到这种情况出现的较少，故这里不再进一步介绍。

常见问题及其原因。1)减速机发热和漏油，(2)蜗轮磨损，(3)传动小斜齿轮磨损，(4)轴承(蜗杆处)损坏。

1减速机发热和漏油。蜗轮减速机为了提高效率，一般均采用有色金属做蜗轮，蜗杆则采用较硬的钢材，中空旋转平台供应，由于它是滑动摩擦传动，在运行过程中，就会产生较高的热量，使减速机各零件和密封之间热膨胀产生差异，从而在各配合面产生间隙，而油液由于温度的升高变稀，容易造成泄漏。主要原因有四点，一是材质的搭配是否合理，二是啮合摩擦面的表面质量，三是润滑油的选择，添加量是否正确

, 四是装配质量和使用环境。

法恩司工业设备(图)-中空旋转平台厂-杭州中空旋转平台由苏州法恩司工业设备有限公司提供。苏州法恩司工业设备有限公司是一家从事“减速机，齿轮齿条，模组”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“法恩司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使苏州法恩司在减速机、变速器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！