

湖南西门子操作屏开不了机（修理技术超过十年）

产品名称	湖南西门子操作屏开不了机（修理技术超过十年）
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

西门子操作屏开不了机（修理技术超过十年），西门子操作屏售后修理厂家解决各故障。西门子操作屏无显示故障一般有两种问题产生：1、电源问题，电源部分电压过低，导致驱动不了主板，出现无显示故障;2、主板问题，这个是比较头痛的，因为牵涉到主板也分两种情况，一是其他配件故障，比如主板电阻，电容等，还有就是芯片故障，芯片故障就无法修复，只能更换芯片或者更换主板，这就牵涉到程序问题，因为所有品牌的触摸屏程序都是存储在芯片里面的，更换了之后就没程序了，所以这种就需要找设备厂家提供程序，更换之后再导入程序就可以正常使用了。西门子操作屏开不了机屏幕黑屏维修总结收到我客户这台西门子触摸屏后，上电试用一下机器，发现屏幕是一片漆黑啊，于是开始检查机器的外部接口与电源连接处是否存在问题，发现接触口是可以正常通电的，并且电压也是在正常的范围内。用仪器检测主板上面的保险，零件并没有任何损坏现象，但是奇怪的是机器上有一处短路，就这个短路怎么也找不到问题点，我找了1个多小时才维修好，之后通电试用一下机触摸屏屏幕亮起，但是并没能使用，这个问题我还是次遇到，黑屏故障偏除了，这又出现了其他的故障，通过亮度，仔细观察屏幕，西门子触摸屏的里面有些水印，用专业的清洗工具清理后烘干，重新试机后屏幕恢复正常。西门子操作屏开不了机（修理技术超过十年）修复型号如下；OP7、OP17、OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP77、OP37、TP27、TP7、TP178、TP177B、TP177、TP170、TP270、TP277、TP37、MP277、MP370、MP270、MP270B、MP377，OP27、OP270、OP170B、OP277、OP37、TP27、TP178、TP177、TP170、TP37、MP277、MP370、MP270、MP377、TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200