

DN500排水管道堵漏气囊 自贡1.2米高压堵水气囊 规格齐全

产品名称	DN500排水管道堵漏气囊 自贡1.2米高压堵水气囊 规格齐全
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它绑紧。4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。5、在搬运气囊中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。

五、放入平整下水管道堵水气囊放入管道时应平行放入，避免卷曲，造成充气后折叠，以防下水管道堵水气囊到时打不来造成局部受压过大，下水管道堵水气囊受力不均匀，瞬时增压局部造成爆裂。八、及时补压封堵作业时应该随时观察监测压力表的指针变化，当下水管道堵水气囊内的压力下降时压力表的指针会有所下降，应及时对气囊进行补压、以免压力变小气囊收缩发生漏水情况。

温度过高或过低，会使胶面老化、龟裂、无弹性，造成容易爆裂等原因，气囊在贮存时、严禁长期堆放，气囊之间的间距不少于10mm。3、注意事项：搬运或时，防止胶面磕、碰、划伤。新气囊不用时请不要把包装纸取下，包装纸能起防护作用。

2、卫生间（建筑防水层）闭水试验；建筑防水层闭水试验需要用到管道封堵气囊（橡胶皮堵），做闭水试验的时候需要把防水层的管子里注满了水，然后用管道封堵气囊封堵管口，观察24小时看是否有渗水现象。管道橡胶皮堵简单使用是什么橡胶皮堵的使用非常的简单1. 查看需要封堵的管道内是否有石子、玻璃等尖锐物品，如果有请，这些尖锐物品可能会将水堵划坏造成不必要的麻烦。

铸铁管粗糙造成封堵不严，有少量漏水现象是正常现象，检测的目的不是看管内水位下降情况，而是检测管道外观有无沙眼或接口不严，切不可压力过大打破气囊。5、管道的检查：封堵前应先检查管道的是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

3、未按规程操作，违规操作，或充气chao过气囊规定正常压力范围造成气囊破裂的，本产品免责。4、人为损坏造成气囊不能正常使用的本产品免责。5、使用方在运输中对气囊未加有效保护，造成气囊损坏的本产品免责。