

c-276哈氏合金板

产品名称	c-276哈氏合金板
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	品牌:海鼎 产品名称:合金管 规格:377*10
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

产品详情

c-276哈氏合金板

山东海鼎钢管有限公司结疤下面一般带有氧化铁皮。翘起的结疤又称翘皮。产生原因：钢坯有结疤、重皮、夹杂等缺陷；半成品轧件存在局部凸块；孔型掉块或沙眼；孔型刻痕或焊疤不良；轧件在孔型内打滑；外界金属轧入轧件表面；半成品轧件被外界物品刮伤等。预防措施：不合格钢坯不得入炉；孔型采取刻痕或焊疤时，刻、焊痕形状和高度应平缓圆滑；加强轧辊质量检查；合理孔型设计；严禁低温、黑头钢轧制；经常检查孔型磨损情况并及时倒孔型；轧件运送设备和运行场所应整洁圆滑。经营：哈氏合金、高温合金、无缝钢管、管线管、方管、合金管、钽、镍铁合金、镍钴合金、镍铬铁合金、因科乃尔、蒙乃尔合金、软磁合金、因科镍合金、耐蚀合金、特殊不锈钢、镍及镍基合金。所生产材料的形状为棒材、板材、管材、法兰、弯头、锻件、按图纸加工等等，同时可根据客户的特别要求试制或生产定做。公司主要经营：GH系列高温合金：GH1140，GH2132，GH3128，GH3030，GH3044，GH4145，GH4146，GH4169等。NS系列耐蚀合金：NS111，NS112，NS113，NS142，NS143，NS312，NS313，NS315，NS321，NS322，NS333，NS334，NS336等。精密合金系列：1J30，1J36，1J50，2J22，2J85，3J01，3J09，3J21，3J40，3J53，4J28，4J29，4J36，4J42，4J50，6J20，6J22等。因科乃尔系列合金：Inconel625，Inconel625 LCF，Inconel690，Inconel600，Inconel601，Inconel617，Inconel686，Inconel718，Inconel718SPF，Inconel706，Inconel725，Inconel751，Inconel783，Inconel X-750等。因科铬伊系列合金：Incoloy800，Incoloy 800H，Incoloy800HT，Incoloy801，Incoloy825，Incoloy903，Incoloy907，Incoloy925，Incoloy926，Incoloy25-6 Mo，IncoloyA-286等。哈氏系列合金：hastelloyB，hastelloyB-2，hastelloyB-3，hastelloyC，hastelloyC-4，hastelloyC-22，hastelloyC-276，hastelloy C-2000，hastelloyG-3，hastelloyG30，hastelloyX，hastelloyHX等。蒙乃尔系列合金：Monel400，MonelR-405，MonelK-500等。特殊不锈钢：904L，254SMO（F44），310S（2520），347（S34700），2507（F53），2205（F51），654SMO，RS-2，XM-19（Nitronic50），S21800（Nitronic60），20Mo-6（N08026），F55（S32760），F60（S32205），17-7PH（SUS631），17-4PH（SUS630），A4不锈钢，ALLOY 20等生产高温（镍基）合金、奥氏体、双相钢、尿素级不锈钢、超级不锈钢等系列的钢管、管件、圆钢、盘管、法兰等产品。公司致力于高温合金、耐蚀合金、精密合金、特殊不锈钢的产品开发、生产冶炼、精密锻造、机械加工及冷成型，为用户一站式采购设备用材提供终端产品和技术服务。并可根据用户要求定制化学成分和物理性能，以铁、镍、钴为基本成分，在特殊应力作用下长期工作的特殊合金材料。公司可

用真空冶炼、非真空冶炼、电渣熔铸、锻造、冷轧工艺方面丰富的经验和专有技术。可以满足不同客户的工艺需求。技术人员拥有数十年的特种冶金经验。按先进标准制定供货标准。并配置了先进的理化检测仪器，检测设备齐全。可进行原材料及合金的化学元素分析,合金及钢材的力学性能测试。产品成品有锻件，无缝管、无缝焊接管、板材、圆棒，带材、法兰、螺栓、等。产品主要应用于航天、石油石化、核能工业、化学工业、海洋工业、机械制造、通讯电子等制造领域，为这些领域在高温高压、特殊介质、耐腐蚀方面提供产品支持和技术服务。公司本着“诚信为本、以质求存”的经营理念 and “品种全、规格齐、价格优、质量好、服务佳”的竞争优势来经营。同美、德、法、意等多个建立着经济贸易关系。且获得客户广泛好评。诚信、协作、创新、卓越、信任、自主、监督、发展
诚信：取信于客户；取信于员工；取信于社会。协作：对外广泛合作，资源共享，互利互惠；对内加强团队建设，充分沟通、协调、配合。创新：感应变化，迅速行动，敢于尝试，及时调整。卓越：追求“优质、”。

：专于本职，精益求精。信任：用人唯贤，敢于启用新人。

自主：充分授权，要求能系统运筹，主动、独立行事。

监督：明确职责，互动协作，双向反馈，服从大局。

发展：不断进取，动态管理，保持灵活、实效的用人机制。

先进技术、优质产品、服务；保证率、益、应；实现客户、企业、员工。

c-276哈氏合金板

造成活塞室漏气量大的主要原因与阀门本身的气密性和活塞环不符合尺寸要求或活塞环磨损过大达不到密封要求有关系。3~9号炉主安全阀对活塞环的质量要求是活塞环的棱角应圆滑，自由状态开口间隙不大于14，组装后开口间隙=1~1.25，活塞与活塞室间隙B=.12~.18，活塞环与活塞室间隙为S=.8~.12，活塞环与活塞室接触良好，透光应不大于周长的1/6。对活塞室内要求是，活塞室内的沟槽深度不得超过.8~.1mm，其椭圆度不超过.1mm，圆锥度不超过.1mm，应光洁无擦伤，但检修时检查发现每台炉主安全门的活塞环、活塞及活塞室都不符合检修规程要求，目前一般活塞环与活塞室的间隙都在S .2，且活塞室表面的缺陷更为严重，严重地影响了活塞室的汽密性，造成活塞室漏汽量偏大。净饮用水的工艺流程设计纯净饮用水设备设置位置的选择：根据建筑楼层功能分布，纯净饮用水设备可放在43层屋顶水箱间及1层设备层两个地方。由于43层水箱间面积较小，而1层设备层面积较大。但通过技术经济比较后，决定增加一部分43层水箱间面积，将纯净水处理设备置于43层水箱间内。选用此方案具有以下优点：充分利用43层屋顶水箱水压，纯净饮用水供水管网采用上行下给的供水方式，方便管网循环，减少设备用量、节约能源。