

潍柴发电机组供应 芜湖潍柴发电机组 瑞格电机

产品名称	潍柴发电机组供应 芜湖潍柴发电机组 瑞格电机
公司名称	湖北闽东瑞格电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市南城和谐路中段
联系电话	17386633888

产品详情

柴油发电机组附加装置不工作的原因分析:柴油发电机组厂家,康明斯发电机组厂家介绍柴油发电机不工作故障,发电机附加装置不工作柴油发电机组附加装置不工作的原因有过载跳闸、短路或过载跳闸等。今天就为大家简单解析下机组附加装置不工作的原因及处理方法。

原因一:柴油发电机组过载跳闸

原因二:柴油发电机组短路或过载跳闸

原因三:柴油发电机组附加装置工作不正常

原因四:其他可能出现之故障

柴油发电机组一旦出现附加装置不工作的故障可通过以上四方面进行分析,可通过降低机组负荷并测量环境温度是否过高以及检查发电机组输出口设备及回路的等方法进行处理。

柴油发电机组厂家分享发面电机冒蓝烟或者白烟时这样处理:发电机组厂家,湖北发电机组厂家介绍柴油发电机组在使用过程中会遇到冒蓝烟和冒白烟的现象,那么是什么原因导致柴油发电机组出现这样的现象呢?有什么解决方法呢?

1、发动机润滑油过多

检查润滑油油位

2、使用错误类型或牌号的润滑油

更换润滑油和滤清器，确保使用正确的润滑油

3、使用错误类型或牌号的燃油

更换、并确保使用正确的燃油

4、气缸盖漏水

检查气缸盖和缸垫，潍柴发电机组维修，必要时更换

5、发动机已到大修期限

柴油发电机组作为大中型的发电设备，潍柴发电机组型号，偶尔停电时会用到，所以会有长时间不用现象，那么对于机器长期良好的存放时，应注意那些事项：

1、放尽柴油和润滑油。

2、清除外表尘土、油污。

3、用1.2—1.8公斤HC-8号机加热到泡沫消失为止（即无水机油）。用1—1.6公斤加入曲轴箱，摇车数转，使机油溅至各运动件表面，芜湖潍柴发电机组，然后放出机油。

4、用少量无水机油加入进气道，摇车使其附着在活塞顶部、气缸套内壁及气门密封面上，置气门于关闭状态，潍柴发电机组供应，使气缸套与外界隔开。

5、拆下气门室盖，用刷子沾少量无水机油，刷在摇臂等到零件上。

6、覆盖空气滤清器、排气管及油箱，防止灰尘落入。

7、柴油机应放在通风良好、干燥清洁的地方。严禁与化学药品（如化肥等）存放一处。

潍柴发电机组供应-芜湖潍柴发电机组-瑞格电机(查看)由湖北闽东瑞格电机有限公司提供。湖北闽东瑞格电机有限公司是一家从事“发电机组,柴油发电机组,动力发电机组”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“发电机组,柴油发电机组,动力发电机组”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使瑞格电机在柴油发电机组中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！