普旭真空泵油雾过滤器 0532140152 - 0532140152

产品名称	普旭真空泵油雾过滤器 0532140152 - 0532140152
公司名称	固安县牛驼镇胜鑫滤清器厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:普旭 型号:0532140152 产地:河北
公司地址	固安县牛驼镇林城开发区
联系电话	0316-6123608 13930657365

产品详情

普旭真空泵油雾过滤器 0532140152_0532140152.固安县牛驼镇胜鑫滤清器厂是一家致力于生产真空泵滤芯的厂家,集设计、加工、销售于一体,主营生产销售真空泵滤芯,普旭真空泵滤芯,莱宝真空泵滤芯,里其乐真空泵滤芯,贝克真空泵滤芯,普发真空泵滤芯等,细选原料,工艺成熟,售后保障完善,新老客户反馈好。本厂承接加工定制,欢迎选购。

产品简介:真空泵油雾分离器又名真空泵油雾过滤器、油气分离器,排气过滤芯。真空泵滤芯是专指真空泵中的滤芯,是过滤行业的名词,现在真空泵滤芯主要用在油过滤、空气过滤、水过滤等过滤行业。普旭真空泵排气过滤器作用与原理:普旭真空泵运行过程中,被抽气体经过泵腔,排出来的气体都混有油气,混合气体通过真空泵油雾分离器时,油被滤纸及棉质截留下来,气体顺利排出,从而实现气体与真空泵油的分离操作过程。被过滤掉的真空泵油随着回油管进行循环利用,排出的则是没有油的气体,而达到减少污染,洁净环境的效果。国内外真空泵油雾分离器常用油雾分离器有进口真空泵油雾分离器、莱宝真空泵油雾分离器、贝克真空泵油雾分离器。

日常维护:真空泵运行时的检查:

- 1. 使用真空泵油雾分离器压力表检测是否堵塞,当压力表读数位于红色区域,说明油雾分离器已堵塞,须更换。
- 2. 2.如果无油雾分离器压力表,则油雾分离器的阻力由驱动电机电流的变化来测定,驱动电机消耗过的电流或真空泵的流量下降,说明油雾分离器已堵塞,须更换。
- 3.3.如果真空泵油雾分离器压力表指示的压力比通常低,或驱动电机消耗的电流比通常少,原因是有一个油雾分离器损坏,需要更换油雾分离器。

- 4.4.如果排放的气体中含有油,原因是油雾分离器堵塞或损坏,须更换。
- 5. 5.真空泵油雾分离器不能清洗干净,必须更换堵塞的油雾分离器。更换真空泵油雾分离器前请先关闭 真空泵并切断电源,确保真空泵已通大气压,从油箱上打开排气口盖板,借助专用内六用扳手拆下排气过滤 器,将装有密封圈的新的油雾分离器开口端安装在油箱内正确位置上。

普旭真空泵油雾过滤器 0532140152_0532140152.我们生产的真空泵滤芯配件包含:真空泵滤芯、真空泵排气过滤器、真空泵油雾过滤器、真空泵油雾分离器、真空泵进气过滤器、真空泵油过滤器、真空泵排气滤芯、真空泵油雾滤芯等滤芯,规格全,实物大图,承接不同规格定制,欢迎咨询工厂