

0532140155 - 0532140155 普旭真空泵油雾分离器厂家

产品名称	0532140155 - 0532140155 普旭真空泵油雾分离器厂家
公司名称	固安县牛驼镇胜鑫滤清器厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:普旭 型号:0532140155 产地:河北
公司地址	固安县牛驼镇林城开发区
联系电话	0316-6123608 13930657365

产品详情

0532140155 - 0532140155 普旭真空泵油雾分离器厂家。固安县牛驼镇胜鑫滤清器厂是一家致力于生产真空泵滤芯的厂家，集设计、加工、销售于一体，主营生产销售真空泵滤芯，普旭真空泵滤芯，莱宝真空泵滤芯，里其乐真空泵滤芯，贝克真空泵滤芯，普发真空泵滤芯等，细选原料，工艺成熟，售后保障完善，新老客户反馈好。本厂承接加工定制，欢迎选购。

产品简介：真空泵油雾分离器又名真空泵油雾过滤器、油气分离器，排气过滤芯。真空泵滤芯是专指真空泵中的滤芯，是过滤行业的名词，现在真空泵滤芯主要用在油过滤、空气过滤、水过滤等过滤行业。普旭真空泵排气过滤器作用与原理:普旭真空泵运行过程中，被抽气体经过泵腔，排出来的气体都混有油气，混合气体通过真空泵油雾分离器时，油被滤纸及棉质截留下来，气体顺利排出，从而实现气体与真空泵油的分离操作过程。被过滤掉的真空泵油随着回油管进行循环利用，排出的则是没有油的气体，而达到减少污染，洁净环境的效果。国内外真空泵油雾分离器常用油雾分离器有进口真空泵油雾分离器、莱宝真空泵油雾分离器、贝克真空泵油雾分离器。

日常维护：真空泵运行时的检查：

1. 使用真空泵油雾分离器压力表检测是否堵塞，当压力表读数位于红色区域，说明油雾分离器已堵塞，须更换。
2. 2.如果无油雾分离器压力表，则油雾分离器的阻力由驱动电机电流的变化来测定，驱动电机消耗过的电流或真空泵的流量下降，说明油雾分离器已堵塞，须更换。
3. 3.如果真空泵油雾分离器压力表指示的压力比通常低，或驱动电机消耗的电流比通常少，原因是有一

个油雾分离器损坏，需要更换油雾分离器。

4. 4.如果排放的气体中含有油，原因是油雾分离器堵塞或损坏，须更换。

5. 5.真空泵油雾分离器不能清洗干净,必须更换堵塞的油雾分离器。更换真空泵油雾分离器前请先关闭真空泵并切断电源,确保真空泵已通大气压,从油箱上打开排气口盖板,借助专用内六角扳手拆下排气过滤器,将装有密封圈的新的油雾分离器开口端安装在油箱内正确位置上。

真空泵滤芯供应普旭滤芯型号：0532000507、0532000508、0532000509、0532000510、0532000512、0532000516、05323140151、0532140152、0532140155、0532140154、0532140153、0532140156、0532140157、0532140159、0532140160、0532000002、0532000003、0532121864、0532CN1864、0532000004、0532000005、0532000006、0532000007、0531000001、0531000002、0531000005、0945CN1849、532571826、0992573694等,型号齐全，诚心制作，包装精美，售后保障，欢迎咨询了解。0532140155 - 0532140155
普旭真空泵油雾分离器厂家

我们生产的真空泵滤芯配件包含：真空泵滤芯、真空泵排气过滤器、真空泵油雾过滤器、真空泵油雾分离器、真空泵进气过滤器、真空泵油过滤器、真空泵排气滤芯、真空泵油雾滤芯等滤芯，规格全，实物大图，承接不同规格定制，欢迎咨询工厂