

GEA基伊埃石油石化天然气脱水脱烃LNG/LPG储气库工业冷冻螺杆丙烷压缩机大修保养

| | |
|------|--|
| 产品名称 | GEA基伊埃石油石化天然气脱水脱烃LNG/LPG储气库工业冷冻螺杆丙烷压缩机大修保养 |
| 公司名称 | 山东工冷汇网络科技有限公司 |
| 价格 | 26688.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:基伊埃 型号:SP1、SP2、SPDu 产地:德国 |
| 公司地址 | 山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场B座1904 |
| 联系电话 | 15020002122 15020002122 |

产品详情

GEA基伊埃石油石化天然气脱水脱烃LNG/LPG储气库工业冷冻螺杆丙烷压缩机大修保养，天然气冷冻脱水脱烃系统包括控制器、预冷换热器、气液分离器、换热装置、制冷装置和抽真空装置。

GEA基伊埃压缩机型号：SP1、SP2、SPDu。基伊埃工业冷冻机组的三大系列分别是SP1单级螺杆压缩机组、SP2双极螺杆压缩机组和SPDu双机头螺杆压缩机组，其次还有Cascade复叠式超低温机组系列和氨盐水机组系列，适用于各种常用制冷剂。GEA基伊埃工业冷冻机组主要用于石油、石化、化工、医药、食品、饮料和乳品等领域。

在天然气管道输送过程中，随着压力和温度的降低，天然气在输配管线中有液烃凝结并在管道低洼处积液，影响正常输气甚至堵塞管线。这一方面降低了管道输送能力，另一方面造成了外输的产品天然气达不到国家二类气质标准。针对上述情况，通常采用分子筛脱水及丙烷制冷，集中对天然气进行脱水、脱烃的处理，同时，回收的轻烃也具有可观的经济价值。

GEA基伊埃丙烷压缩机常见的故障：滑阀和滑动止动器不动

可能的原因：1.四通液压阀门出现故障2.压缩机运行油压低3.卸载活塞卡住4.卸载活塞卡住5.滑阀触头的密

封磨损 或受损

排除方法：1.维修或更换阀门2.进行检修3.提高油压，如油泵磨损则进行维修4.查明原因，并排除故障5.更换

山东工冷汇网络信息科技有限公司是一家提供工业压缩机设备MRO服务的企业，约克、基伊埃、前川、豪顿等工业螺杆压缩机10多年的调试、维护保养、大修经历，拥有压缩机机头检测、维修、大修、调试能力，并能够提供控制系统的升级改造服务。旗下电商平台“工冷汇”，以B2B+O2O的模式，为客户提供日常保养用润滑油、过滤器，维修用传感器、阀门、控制器、电气元件、换热器、压缩机、控制中心，大修用轴承、密封、轴封、转子、滑阀、平衡活塞、叶轮等零部件，并为客户提供全方位的远程和现场的技术服务，以“在工业制冷领域，高效的供应链和优质的服务，为客户创造更多价值”为使命，“让客户放心满意”为目标。GEA基伊埃石油石化天然气脱水脱烃LNG/LPG储气库工业冷冻螺杆丙烷压缩机大修保养