

气动扭力扳手风批怎么选 重庆风批 URYU气动工具

产品名称	气动扭力扳手风批怎么选 重庆风批 URYU气动工具
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

如何使用及维护保养 手动扭矩扳手 (1) 使用完扭矩扳手后须将扭矩值调整至小值。(2) 在使用扭矩扳手之前请先作“预加负荷”。(3) 请勿使扭矩扳手“过负载”。(4) 请勿任意使用非原厂的延长杆。(5) 请勿将扭矩扳手当作其他工具使用。(6) 请保持扭矩扳手清洁与完整。

(7) 请定期校验扭矩扳手。(8) 螺丝拆卸扭矩值约为锁紧扭矩值的 1.5 倍。

气动扳手使用方法：气动扭矩扳手是一种以高压气泵为动力源的扭矩扳手。是由一个或两个有力的气动马达来驱动带有三层或更多周转齿轮的扭矩倍增器。经由调整气体压力来控制扭矩大小，重庆风批，为允许特定的扭矩需求设定，每台工具都配有的气压先对扭矩的对照图表和校正报告。且为能更进一步的应用，气动扭矩扳手可同时搭配扭矩传感器，使输出的扭矩更。在获得所需的扭矩后可使用合适的回路系统以手动或自动来关闭气源。

扭力扳手出现故障的原因和解决办法

二、扭力扳手故障出现的原因

- 1.自锁功能无法进行调节，扭力扳手风批尺寸，发生这种情况往往是由于量程调节超出了大量程；
锁定键反向过紧。
- 2.超出量没有作声响，气动扭力扳手风批怎么选，发生这种情况的原因是方向调整纽拔错位。
- 3.扭力接头打滑，这种情况是由于接头未装到位；方向转换纽未拔到位。
- 4.扭力值无法调整，这种情况往往是紧锁键处于自锁状态。

气动扭力扳手风批怎么选-重庆风批-URYU气动工具(查看)由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，深圳东日吉田一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：龚玲。