

BUSCH普旭真空泵维修保养

产品名称	BUSCH普旭真空泵维修保养
公司名称	广州霖致机电科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:BUSCH普旭 型号:RA0100 存储:通风
公司地址	广州市天河区珠吉路65号2层C207房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	13719039760

产品详情

BUSCH普旭真空泵维修部分型号：

BUSCH 普旭 R5/ RA/RB/RC系列 R5-0003, R5-0006, R5-0008, R5-0010, R5-0012, R5-0016, R5-0021, R5-0025, R5-0040, R5-0065, R5-0100, R5-0160, R5-0250, R5-0400, R5-0063 , R5-1000, R5-

1600, R5- 0165, R5-0202, R5-0205,

R50250,R50255,R50302,R50305,R50400,R50502,R50630,RB0003,RB0006,RB0008,RB0010,RB0012, RB0016,RB0021,RB0025,RB0040,RB0065,RB0100,RB0016,RB0021,RB0025,RB0040,RB0065,RB0100 ,RB0160,RB

0250,RB0400,RB0302,RB0305,RB0400,RB0502,RB0630,

RC0003,RC0006,RC0008,RC0010,RC0012,RC0016,RC0021,RC0025,RC0040,RC0065,RC0100,RC0160,RC0250,RC0400,RC0063,RC1000,RC1600,RC0165,RC0202,RC0205,RC0250,RC0255,RC0302,RC0305,RC0400,RC

0502,RC0630.

BUSCH 普旭SECO系列SV1003,SV/SD1005,SV/SD1008,SV/SD1004,SV/SD1006,SV/SD1010,SV/SD1016,SV/SD1025,SV/SD1040,SV/SD1063,SV/SD1080,SV/SD1100,SV/SD1140

BUSCH 普旭 HUCKEPACK系列HO-0429, HO-0433, HO-0437, HO-0441

进口真空泵维修旋片真空泵经过长期的使用工作后，真空泵会出现以下问题：1.真空泵排气口冒烟；2.真空泵喷油、漏油；3.真空泵噪音超标；4.真空度下降；5.真空泵发烫等现象；如果真空泵问题不是很严重的情况下，可自行拆开真空泵，更换真空泵易损件之后对真空泵进行清洗组装，达到保养真空泵的目的。对真空泵正确的保养可减少真空泵维修的难度，应适当的对真空泵进行保养才能更好的使用真空泵，以下对真空泵保养问题提出几点建议：1.旋片式真空泵应安装在清洁、干净的环境里，不宜有杂物、粉尘、水源、温度过高的区域；2.***安装真空泵应检查电机是否正转，也就是电机与泵内转子转向一致，一般电机上方标有电机正常运转方向；3.长时间停机启动真空泵，应断续多次启动真空泵；4.在使用完真空泵后，应对真空泵进行放；5.在真空泵运转时油温不应高于75度，如故障原因请即时联系真空泵厂家；6.如果真空泵有吸入杂质、粉尘、水份、化学物质等潜在危险，应该在真空泵进气口位置加装***过滤器，如果杂质、粉尘、水份量过大，必须加装储蓄罐进行过滤，以防止粉尘以及水份化学物质等杂质进入真空泵；7.如果真空泵需24小时运转，必须每半年对真空泵进行一次保养维修；8.真空泵的正常运转中，应保持泵内真空泵油不低于油标线，应在油镜2/3处，加油时，严禁与不同牌号、型号真空泵油混合使用。9.应定期更换真空泵油，一般3~6个月进行一次更换，如发现泵油乳化、碳化等情况，还应及时更换真空泵***油。