

盱眙气锤 现代喷雾干燥设备公司 气锤公司

产品名称	盱眙气锤 现代喷雾干燥设备公司 气锤公司
公司名称	无锡市现代喷雾干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号
联系电话	15061517332

产品详情

在空气锤没通压缩空气的状况下，磁性活塞凭借强磁力，紧紧地吸在基板上，当二位三通电磁阀通电时，压缩空气（大于3 Kg/cm²）流入空气锤内，当压力大于磁力时，活塞高速碰击台座，其冲击力传递给仓壁，或直接敲击仓壁，发作振荡，抵达振落粉体的意图，当二位三通电磁阀断电时，压缩空气经过电磁阀排出，盱眙气锤，所以活塞凭借绷簧的弹力回来，接近基板时，磁力使活塞与基板又紧紧吸在一起，恢复到初始状况。这么，一个冲击行程就完结。经过调理电气操控箱里的时刻继电器，能够削减或加大敲击间隔时刻和敲击时刻。

故障的原因一：由于活塞上部采用螺纹连接加焊接的结构。工作中频繁的打击之下，螺塞周边的焊缝受方向往下的惯性力拉伤形成裂纹，气锤报价，发生焊疤掉块。当活塞运动到接近上盖处时，焊疤掉块便被挤在活塞与上盖之间，发出强烈的响声，甚至造成撞坏上盖事故。故障原因二空气锤的锤秆撞击工作缸盖是使用空气锤中一种常见的设备事故，轻则撞击缸盖发出“镗”镗”响声，严重时会把固定缸盖的螺钉击断，甚至造成缸盖飞起或被打碎的严重后果。

空气锤机械结构

空气锤主要由机架、传动机构、压缩缸和工作缸、压缩活塞、落下部分、配气机构和砧座等部分组成。

机架

机架是空气锤的主体，气锤供应，在机架上面安装有电动机，传动装置，工作机构和操纵机构，这些机构在机架上紧凑组合成一个整体。

砧座

空气锤砧座上面安装着砧垫和下砧，气锤公司，为了满足锻造的稳定性，砧座的质量要求是落下部分质量的12-15倍，它安装在坚固的钢筋水泥基础上，其间垫有垫木，可消除锤击时产生的震动。

传动机构

传动机构包括减速器、曲轴、连杆系统。它把电动机的旋转运动转变成压缩活塞的上下往复运动。

落下部分

盱眙气锤-现代喷雾干燥设备公司-气锤公司由无锡市现代喷雾干燥设备有限公司提供。无锡市现代喷雾干燥设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！