

# 页岩烧结砖厂家 磐安页岩烧结砖「金牛砖瓦」

产品名称	页岩烧结砖厂家 磐安页岩烧结砖「金牛砖瓦」
公司名称	金华市金牛砖瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区曹宅镇前王山背
联系电话	13819992099

## 产品详情

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市之一，生产【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【页岩烧结砖】厂家金牛与您分享：

保温带还同时负有控制进入焙烧带的空气数量、温度及进入预热带的气体的温度的任务。保温带太长，坯垛阻力大，风量减少，焙烧带供氧不足；反之，过剩空气太多，页岩烧结砖厂商，又可能使焙烧带温度下降。恰如其份的保温带长度可使冷风通过时吸收砖体热量，在到达焙烧带时已有足够高的温度和适宜的风量，焙烧就正常。

可根据要求定制砖型，欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市之一，生产【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【页岩烧结砖】厂家金牛与您分享：

磁铁、金属探测仪的选型

许多砖厂老板对选择除铁设备的型号、大小无从下手，只要掌握了选择原则就不难。

1、除铁设备安装在破碎机前面

首先要了解破碎的块状原料（煤矸石或者页岩）的大小。细破前有颚破时，页岩烧结砖厂家，建议用60

厘米或者70厘米长的磁铁。因为原料经颚破后，料块直径已经小于20厘米了。若没有颚破就要选择i小70厘米长的磁铁，因为这时的料块直径有些大于20厘米。为了让客户通俗易懂，可以这样解释：若原料小于鸡蛋大小就用50厘米的磁铁，小于拳头大小用60厘米的磁铁，与吃饭用的碗口大小差不多时i好选择70厘米以上的磁铁（含70厘米的）。皮带的宽窄对选择磁铁的大小关系不是很大，这是一般客户对磁铁认识的一个误区。

厂家现货供应，欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

金华市金牛砖瓦厂是浙江省金华市之一，生产【页岩砖】【多孔砖】【页岩多孔砖】【页岩烧结砖】等各种规格砖型页岩配套砖。

金华【页岩烧结砖】厂家金牛与您分享：

有些客户会有这样的顾虑：输送皮带经常停，会不会影响产量。为此，建议先加一块小的磁铁，页岩烧结砖规格，然后再加一台金属探测仪。先让磁铁去做吸铁的工作。遇到磁铁吸不住的金属，再让金属探测仪控制皮带停下。探测仪所探测金属的面积大小可以随时简单的调整，就像手机发短信按键那样容易操作。当皮带转到探测仪时就不会停下，这些问题都已解决。主机前更好是磁铁加金属探测仪，磐安页岩烧结砖，这可对主机实施更佳保护。

厂家现货供应，欢迎您来电咨询洽谈业务，金牛砖瓦厂将竭诚为您服务！

页岩烧结砖厂家-磐安页岩烧结砖-「金牛砖瓦」由金华市金牛砖瓦厂提供。金华市金牛砖瓦厂是从事“页岩砖,页岩多孔砖,页岩烧结砖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：俞先生。同时本公司还是从事页岩砖价格，页岩砖批发，页岩砖厂家的厂家，欢迎来电咨询。