

吉安镀锌风管 镀锌风管 泰鑫暖通

产品名称	吉安镀锌风管 镀锌风管 泰鑫暖通
公司名称	杭州泰鑫暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇蒋家村
联系电话	13285813851 13285813851

产品详情

镀锌风管镀锌风管

质量控制要点：1、风管与法兰铆接之前先开展技术质量核查，管道空出10mm翻边量。2、在联接法兰铆钉时，务必使铆钉轴线垂直在表面，让铆钉头把板才卡紧，使拼缝密封性。3、铆接法兰应选用液压机铆钉机机械设备铆合，铆接要坚固，镀锌风管哪家好，不要出现铆钉掉下来和漏铆问题。4、风管与法兰联接时翻边总宽不小于6mm，翻边匀称整平，紧靠法兰，翻边不可遮挡住丝孔，四角务必推平，不要出现缺口。5、液压剪板机、咬口机等设施使用时应该根据钢板厚度调整一下，以确保风管的尺寸精度。

镀锌风管镀锌风管

要做好热镀锌风管组装前准备工作。因中央空调风管选用多用途消音风管，因此自然通风、空调设备的主要工作内容都集中在风管的安装好。所以要做好把握多用途消声管技术性特点，吉安镀锌风管，了解施工图纸，镀锌风管找哪家，掌握土建工程和其他工种同本工种相关情况，核查风管的标高，中心线、预留孔洞，埋件等是否满足组装标准。备齐组装用的各种辅材，准备好小型吊机具和安装使用的其它工具，对风管系统软件划线定位等相关工作。

标准中要求，低压系统风管10米接缝不大于2个漏光点且每100米接缝不大于16个漏光点为合格。进行检查大厦已工程施工完成11-14层风管接缝，发觉漏光点超标准，镀锌风管多少钱，存有100米接缝超过16个漏光点。控制住接缝漏光点是保障风管工程项目品质的前提。能够减少维修，减少工程成本。风管的漏光点半，漏风量扩大，进而增强了耗能，白白浪费网络资源，增强了工程项目应用阶段的使用成本。风管大周长 300mm时，外面长误差 2mm，两对角线长短差值 3mm；风管大周长 > 300mm时，外面长误差 3mm，两对角线长短差值 3mm。

吉安镀锌风管-镀锌风管多少钱-泰鑫暖通(推荐商家)由杭州泰鑫暖通工程有限公司提供。“复合钢面镁质风管,镀锌风管,角铁法兰,消防通风管道”选择杭州泰鑫暖通工程有限公司，公司位于：杭州市富阳区大源镇蒋家村，多年来，泰鑫暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：何经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰鑫暖通期待成为您的长期合作伙伴！