

滁州高压绝缘靴工频耐压测试 绝缘手套检验

产品名称	滁州高压绝缘靴工频耐压测试 绝缘手套检验
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	高压绝缘靴:绝缘手套检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

高压绝缘靴，主要适用于高压电力设备方面电工作业时作为用具，在1kV以下可作为基本用具。

产品上采用防腐蚀金属板为中垫，钢制防锈内包头，靴型符合人体力学的原理，具有工艺、耐屈挠、耐老化，防水性强、工艺、穿着舒适、行动方便的特点，可有效防止各种利物刺伤足底，保护足趾。适用于电力矿山、消防、工厂、建筑、林业等部门使用。

- 1、使bai用绝缘手套前，应检查是否*过有效试du验期。
- 2、使用前zhi，应进行外观检查，dao查看橡胶是否完好，查看表面有无针孔、疵点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等。

如有粘胶破损或漏气现象，应禁止使用，方法是將手套朝手指方向卷曲，当卷到一定程度时，内部空气因体积减小、压力，手指若鼓起，为不漏气者，即为良好，也可以采用便携式绝缘手套检测仪，将绝缘手套套在检测仪上，就像给气球打气一样将气体打进去，绝缘手套有无漏气。

- 3、使用绝缘手套时，应将外衣袖口塞进手套的袖筒里。
- 4、因为对绝缘手套有电气性能的要求，所以不能用或化学用的手套代替绝缘手套，同时也不应将绝缘手套作其他用途。
- 5、绝缘手套应统一编号，现场使用的绝缘手套少应保两副。
- 6、绝缘手套使用后应擦净、晾干，保持干燥、清洁，洒上一些滑石粉，以免粘连。
- 7、绝缘手套应存放在干燥、阴凉的柜内，与其他工具分开放置，其上不得压任何物件，以免刺破手套。

8、绝缘手套不允许放在过冷、过热、阳光直射和有酸碱、的地方，以防胶质老化，降低绝缘性能。