

2-30mm耐候钢幕墙】承接耐候钢园林景观工程 耐候钢景观墙

产品名称	2-30mm耐候钢幕墙】承接耐候钢园林景观工程 耐候钢景观墙
公司名称	山东辰艾亚金属材料有限公司
价格	270.00/平方米
规格参数	山钢:2mm-40mm SPA-H:2mm-40mm 山东:3mm
公司地址	聊城嘉铭25号
联系电话	17706350081 17706350081

产品详情

生锈原理

景观耐候钢在腐蚀初期，表面生成的锈层较碳钢致密，裂纹和孔洞相对较少；25d后碳钢和耐候钢局部都出现了分层现象，腐蚀产物没有区别，差别主要是锈层中合金元素的作用。耐候钢锈层中有Cu、Cr合金元素的析出，聚集在裂纹处可抵御大气中水气及其有害离子的侵入，防止基体金属进一步腐蚀。从而达到耐大气腐蚀的作用！