

大型液压打包机 西藏打包机 曲阜市华富机械设备

产品名称	大型液压打包机 西藏打包机 曲阜市华富机械设备
公司名称	曲阜市华富机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市书院街道北张阳村106号
联系电话	13645374083 13645374083

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：曲阜市华富机械设备有限公司

全自动液压打包机平时维护保养准则

1.在启动机器设备之前，务必查验废纸打包机的部件是否完好无缺;每一个预制构件的螺母和螺帽是否松动，如果有的话，应该马上拧紧。倘若钉子和太阳帽急缺，尽量通告设备维修工妥善处置。2.查验输送皮带中会不会有一切碎渣堵塞。如果有碎渣，尽量用压缩空气清除，以吹走导轨内的灰尘。

3.查验数控刀具和双翘板部件是否油少。如果没有运用浇灌方法给油，请运用小棒煨油并慢慢地将其滴在顶部。错乱法不能倒入送料带，要不然包装好。皮带会拖拽。4.倘若在启动整个过程中发现异常现象。

立式液压打包机液压油温过高的原因

液压泵吸空液压泵吸空使液压油中渗入气体太多，在高压功效下造成气穴现象和液压机冲击性，并随着明显震动和噪音，打包机小型，导致系统软件油温迅速上升。导致立柱式液压打包机液压泵吸空的缘故大部分是因为进液压油滤芯或进输油管堵塞而致，若输油管相接处松脱或主导泵、主液压泵传动轴油封损坏，也会导致液压泵吸空。液压油型号采用不合理液压油型号尤其是液压油黏度指标值采用不合理，将立即危害到液压传动系统的常规工作中，因此只有采用特殊的黏度范畴且黏度转变尽可能小的液压油。

液压油箱中液位过低进而系统软件循环系统的剩余油不够，也会可能会导致油温过高。工作压力调节不合理立柱式液压打包机的系统软件工作压力调节过高时，调速阀不可以一切正常溢出压，导致内泄露提升，导致系统软件油温上升。对泵油道路上带放空阀的液压传动系统，假如放空阀变压过高，也会因泵油摩擦阻力过大而导致油温过高。

当立柱式液压打包机回液压油滤芯阻塞或回输油管路衰老脱层时也将导致背压式较高，提升液压油流动性时的的压力损害，导致油温过高。

- 1、设备在使用前，一定要进行必要的调整，其中包括：绕绳机构、捡拾器高度、捡拾器和喂入辊间隙、草捆松紧度等部位的调整，检查各零部件运转情况是否正常，若有异常，应停机检修；
- 2、当设备液压管与拖拉机液压输出端联接后，检查液压管路是否有泄露，禁止在液压油管有压力的情况下插拔油管；
- 3、设备在使用过程中，严禁捡拾器弹齿耙地，大型液压打包机，注意观察打捆机工作状态提示，按使用说明书规定操作，特别应注意的是：草捆达到设定要求、绕绳机构开始工作时，要立即使车停止前进，西藏打包机，同时控制油门保持不变，让动力输出轴继续转动，进行草捆捆扎，捆扎工作完成后，打捆机开启成形室后门卸下草捆，大型全自动打包机，完成草捆打捆工作；
- 4、设备作业时遇到堵塞情况，要关闭发动机，切断动力后再清除。打捆机在卸草捆时，后面禁止站人，以免挤伤、碰伤；
- 5、在维修、保养时，必须切断发动机动力输出；
- 6、牵引在公路上行驶，要注意行车安全，确保动力输出被切断。

大型液压打包机-西藏打包机-曲阜市华富机械设备由曲阜市华富机械设备有限公司提供。曲阜市华富机械设备有限公司位于山东省济宁市曲阜市书院街道北张阳村106号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华富机械设备在液压机械及部件中享有良好的声誉。华富机械设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华富机械设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。