

## 柯尼卡美能达分光测色计CM-2500D电路错误维修

产品名称	柯尼卡美能达分光测色计CM-2500D电路错误维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	重复性:0.04 台间差:0.2 测量孔径:3mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

### 产品详情

柯尼卡美能达分光测色计CM-2500D电路错误维修 ER11校正失败，零位校正或者白板校正未能正确执行。对于零位校正，样品测量口必须对空。对于白板校正，必须使用白板。

ER02电池电量不足（如果使用电池供电）电池电量不够，更换新电池。

ER02电池电量不足（如果使用电池供电）电池电量不够，更换新电池。ER24白板校正未完成，未执行白板校正。每次开机都要执行白板校正。当然，在测量面积和镜面反射，光方式改变以后也要执行白板校正。ER27充电错误，为氙灯闪光的充电过程未能完成。1、充电电路损坏2、电池电量降低，请联系东莞森铭设备有限公司 东莞森铭设备有限公司主要销售和维修的仪器有：日本柯尼卡美能达(KonicaMinolta)色彩色差计CR-10/CR-10 Plus，CR-400/410，，分光测色计CM-2300D,CM-2500D/2600D，CM-2500C，CM-700D,CM-3600D/3700D，CM-5，CM-3600A/3700A等