

漳州伺服驱动器维修电话

产品名称	漳州伺服驱动器维修电话
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

漳州伺服驱动器维修电话

漳州伺服驱动器维修在工作中发出Er.oud故障代码报警，表示变频器发生的故障为恒速过电压。造成伺服器恒速过电压故障的原因有：伺服驱动器输入电压异常或输入电压发生异常变动、伺服器加减速时间设置太短、伺服电机的负载惯性太大。在伺服器维修此种故障时要依据以上的故障原因对伺服器采取以下措施：首先检查伺服器输入电源；二则 延长伺服器加减速时间；三则给伺服器加装输入电抗器；-后发现是因为负载惯性大造成的，则需要加装能耗制动电阻。