

# 日本美能达色差计CM-2600D闪光错误维修

产品名称	日本美能达色差计CM-2600D闪光错误维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	重复性:0.04 台间差:0.2 测量孔径:3mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

### 日本美能达色差计CM-2600D闪光错误维修

ER01存储空间已满，已测数据和目标色数据总数已达到700个。

删除一些数据以保证有必要的存储空间。仪器中可以存储共700个目标色和已测数据。ER25错误的测量口孔径，在中设置的测量面积和仪器上的棱镜位置调节杆不匹配。根据要测量的面积改换合适的测量面积设置或者调节测量面积调节杆。ER05闪光错误，氙灯无法正确闪光。1、氙灯损坏2、错误的闪光电路3、错误的传感器，请联系东莞森铭设备有限公司。

OK10执行白板校正！离开上一次白板校正时间过长，白色校正数据可靠性降低。建议执行白板校正。

ER02电池电量不足（如果使用电池供电）电池电量不够，更换新电池。东莞森铭设备有限公司主要销售和维修的仪器有：日本柯尼卡美能达(KonicaMinolta)色彩色差计CR-10/CR-10 Plus，CR-400/410，，分光测色计CM-2300D,CM-2500D/2600D，CM-2500C，CM-700D,CM-3600D/3700D，CM-5，CM-3600A/3700A等