

凯盟检测技术公司 废气检测报告 梁山废气检测

产品名称	凯盟检测技术公司 废气检测报告 梁山废气检测
公司名称	凯盟检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市中原路与香山路交叉口西北角亿丰C1座
联系电话	03938301055 18338471117

产品详情

漏气：直观的现象是采样时氧气的数值没有变化或变化很小。主要分为外置气路漏气和内部气路漏气，梁山废气检测，其中外部气路需检查：取样器、预处理器、25连接管、聚四氟乙烯管，工况入口密封；内部气路需检查：安装滤芯处透明罩底的O型圈、内部所有管路连接、流压传感器、孔板流量计、传感器气室包括连接气嘴和O型圈。可以通过分别堵住烟气进气嘴和出气嘴，观察烟气采样流量变化的简易方法判断泵前和泵后是否有漏气情况；

管路吸附：水（汽）、硅橡胶管、橡胶管、304不锈钢，都对烟气（尤其是SO₂）有较大的吸附，废气检测报告，因此要求提高前处理效率，避免使用管或者动静压管进行烟气采样；

未清洗和强制校零：当仪器显示还有较高的烟气数值时，点击强制校零，会将当前状态当做零点状态强制校正，烟筒废气检测，导致实测数值远远偏离真实值；当烟气采样完毕，仪器气室与管路中还有较多的残留气体时，未进行清洗过程便停止采样、关机装箱。残留的气体会长时间侵蚀化学传感器，致其精度降低、使用寿命缩短；

放水：有一种情况是采样初期动压和流速正常，但随着时间的推移动压和流速越来越低，这种情况就应当及时对主机再次进行压力校零，再者需要对取样管及橙蓝管及时排水，避免因为冷凝水重力造成的压力偏差；

参数：1、维护界面的压力参数异常，没有进行有效的质控校准；2、大气压、温度、湿度等环境参数设

置或测量不正确；3、烟气密度系数被更改为异常数值；

凯盟检测技术公司(图)-废气检测报告-梁山废气检测由凯盟检测技术有限公司提供。凯盟检测技术有限公司是从事“环境检测领域；公共卫生检测领域；职业卫生评价；安全评价”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。