

湖南西门子直流调速器通电屏幕不亮维修

产品名称	湖南西门子直流调速器通电屏幕不亮维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

西门子直流调速器通电屏幕不亮故障处理：参数存储器故障(在所有运行状态下有效) 在 A7009 板上的 EEPROM 模块(非易失存储器)正确功能的软件监控。EEPROM 的值包括所有在电源失败情况下必须保护的数据(即在电源失败期间必须保持存储的参数值和过程数据)。监控以下内容: A7001 电子板和在 A7009 底板上的 EEPROM 之间的连接 存储在 EEPROM 中的参数值是否在允许值的范围内 数据是否正确地存储在 EEPROM 中。为此，在数值传输到模块后，他们被读出并做正确性校验 EEPROM 中非易失过程数据的校验和是否正确所有故障型式的可能原因: 出现了过大的与 EMC 相关的干扰(例如: 由于不带保护的接触器，未屏蔽的电缆，屏蔽连接不牢) 故障值: r047 变址 002 ~ 016: 1 与 EEPROM 的连接故障可能的故障原因: A7001 电子板损坏 A7009 底板配线损坏 插入式连接 X109 有毛病2 参数值超出允许值的范围可能的故障原因: “恢复到工厂值”在这个软件中从未执行过(例如在软件更换后) A7009 底板配线损坏可能解决方法: 故障复位，执行“恢复到工厂值”并再次启动驱动装置i002 故障参数的号码i003 故障参数的变址i004 故障参数的数值3 参数值不能存储到 EEPROM 中可能的故障原因: A7001 电子板损坏 A7009 底板配线损坏 插入式连接 X109 有毛病i002 故障存储位置的地址i003 EEPROM 中的故障值i004 正确的参数值F062 11 非易失数据的校验和(第 1 部分) 不正确12 非易失数据的校验和(第 2 部分) 不正确13 非易失数据的校验和(第 3 部分) 不正确20 参数值结构表校验和不正确可能的故障原因: EEPROM 损坏 “恢复到工厂值”在这个软件中从未执行过(例如在软件更换后)

西门子直流调速器常见故障：主板坏，触发板坏，上电跳闸，运行炸可控硅，模块坏，IGBT烧，通电烧保险，无励磁电压，报励磁故障，励磁过流，速度不可控维修，电压很大，电流有点高，超速维修，带负载报故障维修，冷却风机坏维修，散热风扇坏维修，直流调速装置风扇销售，西门子直流调速器励磁板销售，电源板销售，可控硅销售，西门子直流调速器晶闸管销售，熔断器销售，主板销售，面板销售，扩展板销售，CBP2板销售，通讯板销售，脉冲触发板销售，转速度不稳定维修，可控硅晶闸管烧维修，直流调速装置无显示维修