

海绵砂块批发厂家 海绵砂 江顺磨具干磨砂纸批发

产品名称	海绵砂块批发厂家 海绵砂 江顺磨具干磨砂纸批发
公司名称	深圳市宝安区松岗新立研磨材料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦工业区
联系电话	13530211326 13530211326

产品详情

关于砂纸带的优缺点你了解吗?

砂纸有其优点和缺点。如果你想买好的砂纸，你必须有一定的技能。俗话说，“漆10分，沙3分”，也就是说，打磨的重要性。

砂带的选择与材料无关。无论材料是硬的还是软的，都必须完成粗磨、细磨、抛光和腐蚀的过程。通常，选择100、200、400、600、800和1000个网格。

砂纸有干、湿砂纸带，可根据情况选择合适的砂纸带。砂纸胶带的品牌非常重要。选择砂纸时，应注意砂纸的厚度，砂粒是否均匀，砂子是否脱落。

抛光粒度的水砂纸胶带的磨合，又称不同粒度的水砂纸胶带。水砂纸胶带用自来水冲洗冷却，海绵砂块价格，水砂纸胶带附在机器上。水磨可以减少磨损痕迹，提高涂层的光滑度，海绵砂块批发厂家，节省砂纸胶带和人力。但应注意的是，水磨后喷涂较低层油漆时，必须等到水磨层完全干燥后再喷涂较低层油漆。否则，漆层容易变白，吸水性强的基材不适合水磨。

干磨是用砂纸胶带进行打磨，一般用于硬脆油漆的打磨，但它有缺点，即在操作过程中会有较多的灰尘。

机械抛光是目前应用的抛光方法。机械抛光可以提高工作效率。水砂纸胶带的磨料可分为氧化铝、氧化镁、复合氧化物、氧化铁、金刚石粉等。材料种类繁多，粒度和硬度不同，工艺技术含量也很高。

研磨过程的功能如下：1. 基板清除基板2表面的毛刺和油污。刮腻子表面粗糙，通过打磨获得光滑表面，降低了工件3的表面粗糙度，提高了涂层的附着性。

选择砂带进行手工抛光时，将整个砂带切割成四片，然后进行细致的抛光处理。

海绵砂块与普通砂纸之间的区别

一、海绵砂块又称海绵磨料块、抛光磨料块、树脂磨料块、磨料块、塑料磨料块等。是一种以海绵为基础，在海绵上种植有研磨剂的抛光材料。其适用范围及特点:它适合于表面磨削，并能吸水，能与水长期保持磨削，可替代水砂纸。海绵砂块可以制成各种形状和规格。海绵砂块适用于手工抛光家具、塑料制品的表面抛光、汽车修补漆的抛光、金属锈斑及塑料的表面处理。它们具有显著的耐水、耐酸、耐碱等性能。特点:软干磨，湿磨，清洗，可重复使用。

二、砂纸俗称砂皮。一种供研磨用的材料。用以研磨金属、木材等表面，以使其光洁平滑。通常在原纸上胶着各种研磨砂粒而成。根据不同的研磨物质，有金刚砂纸、玻璃砂纸等多种。干磨砂纸(木砂纸)用于磨光木、竹器表面。耐水砂纸(水砂纸)用于在水中或油中磨光金属或非金属工件表面。原纸全部用未漂硫酸盐木浆抄成。纸质强韧，耐磨耐折，3m海绵砂哪里买，并具有良好的耐水性。将玻璃砂等研磨物质用树胶等胶粘剂粘着于原纸，经干燥而成。

怎样合理选择金相砂纸的研磨方案？

一般来讲，如何选择金相砂纸研磨方案，跟材料种类和性质有关系，海绵砂，但关系不大，因为无论材料软硬都要经过粗磨、细磨、抛光、腐蚀的过程。主要跟样品表面的粗糙度、平整度、是否有毛刺等表面状况有关。金相砂纸的粗磨和精磨一般从粗到细选P80-P2000经过4-6步的研磨；如果需要抛光，则在此基础上，需要再选P1500-P4000经过2-4步的精抛光，终达到去除样品表面变形层的目的。首先，拿到样品后，要用肉眼先观察样品表面的平整度，还可以用指甲按压毛刺、观察样品光泽度、观察化锈蚀痕迹等，粗略判断样品的类型和硬度，以此来确定道研磨工序（起）选用的砂纸标号。

如果样品表面较粗糙，并有明显的切割刀痕，则应当选择粗粒度径标号P80的金相砂纸，从这个标号开始选择金相砂纸。如果样品表面看起来比较平整，则可以直接从P240号金相砂纸开始选择，这样既可以节省砂纸，又能提。

海绵砂块批发厂家-海绵砂-江顺磨具干磨砂纸批发(查看)由深圳市宝安区松岗新立研磨材料行提供。海绵砂块批发厂家-海绵砂-江顺磨具干磨砂纸批发(查看)是深圳市宝安区松岗新立研磨材料行今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡总。