

TP37 多年维修经验 密码锁了

产品名称	TP37 多年维修经验 密码锁了
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	.00/个
规格参数	特点:PLC 品牌:西门子 所在地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

触摸屏作为设备的输出，又称之为触控板和触控屏，在智能手机、电脑（平板电脑）、工业控制、公共信息的查询、领域、领域、智能家居等广泛运用。我们在使用的时候或多或少可能会遇到一些问题，那我们在遇到问题的时候也要知道一些解决的方法。西门子触摸偏差故障分析：现象：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。分析：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法：重新校正位置。西门子触摸屏/操作屏常见故障现象 1、西门子触摸屏常见故障现象（1）黑屏、花屏、白屏、进不了系统（2）液晶屏老化所致，高压低，灯管老化（3）液晶屏无显示，亮度看不清楚（4）液晶屏显示竖条、显示横条（5）通讯连接故障（6）启动引导一半不动（7）开机不能进入用户画面（8）触摸屏玻璃破损（9）更换触摸屏（10）触摸偏移（11）触摸屏不能触摸，或者一半可以触摸另一半不能触摸（12）触摸屏不能校准（13）触摸屏无背光（14）运行死机。西门子触摸屏触摸偏差分析：现象：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。分析：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。处理方法：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。西门子触摸屏触摸无反应现象：触摸屏时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。分析：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：（1）表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作。（2）触摸屏发生故障。（3）触摸屏控制卡发生故障。（4）触摸屏信号线发生故障。（5）计算机主机的串口发生故障。（6）计算机的操作系统发生故障。（7）触摸屏驱动程序安装错误。公司遵循“质量至上，客户至上，可持续发展”的质量方针，以产品赢取市场，获得客户的信任与支持。