

湖南西门子加工中心报F31137伺服电机坏维修

产品名称	湖南西门子加工中心报F31137伺服电机坏维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

西门子加工中心报F31137伺服电机坏维修专家；伺服电机编码器坏了的故障现象1、通讯连不上。2、数据传输过程受到的干扰会增大（有时并不是坏，而是上位机和伺服之间连线不正确，或是有脱落，这是很常见的问题）。3、电机会运行，但不会按照伺服给的指令工作。4、糟糕的是烧坏电机不过可能性很小，除非电机的电源线和编码器的控制线混淆。伺服电机使用时，如何避免编码器码盘损坏？一、故障现象因不当装卸、受力导致编码码盘破裂、磨损二、损坏原因1、由于电机轴受异常外力作用，导致编码器码盘随轴位移，与受光镜面摩擦磨损甚至破碎。2、电机安装或运输过程中，摔落、撞击等原因，导致电机径向受力，使得编码器码盘与受光镜面接触磨损甚至破碎。三、注意事项1、安装电机时切勿使用过大外力敲击电机轴。2、移动或使用电机时切勿随意丢、扔，避免编码器码盘随轴位移，导致码盘与受光镜面摩擦甚至挤碎码盘。3、由于机械负载安装同心度不足等情况，等同于施加了超过规定值的轴向负载，导致轴承异常受力，码盘错位，磨损甚至破裂