

菱形渡线道岔订购 菱形渡线道岔 创扬矿山设备批发零售

产品名称	菱形渡线道岔订购 菱形渡线道岔 创扬矿山设备批发零售
公司名称	林州市创扬矿山设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市林州市姚村镇定角工业园区南200米
联系电话	17530643000 17530643000

产品详情

钢轨鱼鳞起皮、剥落掉条、轨端飞边的整治措施：定期进行打磨，菱形渡线道岔，预防性打磨和修理性打磨相结合，在条件允许的情况下，使用仿型打磨机进行打磨，菱形渡线道岔销售价，不仅提高了作业效率，且提高了保证作业质量，收到了良好的效果。钢轨鱼鳞起皮、剥落掉条、轨端飞边的整治措施：定期进行打磨，预防性打磨和修理性打磨相结合，在条件允许的情况下，使用仿型打磨机进行打磨，不仅提高了作业效率，菱形渡线道岔订购，且提高了保证作业质量，收到了良好的效果。

2、1DQJ继电器励磁电路故障分析判断

1DQJ不励磁故障判断：操纵道岔时，在道岔组合观察继电器动作顺序，如发现某台机子组合道岔小表示灯不灭（比较直观），（或小表示继电器一直保持吸起）或直接观察到该组合的1DQJ未动作，都能说明1DQJ励磁电路故障。

3、故障点设置：

- (1)KZ电源至YCJ32接点间配线断
- (2)YCJ32至31接点不通
- (3)YCJ 31接点至本层组合侧面端子03-18配线断线

拉板旷动由于长时间使用和列车振动及拉板固定螺丝不牢等原因，使部分心轨道岔拉板旷动严重，造成

尖轨两侧的拉板左右不平，前后不正等问题。在转换道岔过程中，道岔转换力受到分解。特别是在道岔锁闭时，拉板更加倾斜，易造成不能到位的道岔转辙设备故障。拉板前后不正，在道岔转换过程中易出现受阻或犯卡，所以都必须找工务部门解决。

菱形渡线道岔订购-菱形渡线道岔-创扬矿山设备批发零售由林州市创扬矿山设备制造有限公司提供。林州市创扬矿山设备制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 安阳 的铁路、地铁用设备器材等行业积累了大批忠诚的客户。创扬矿山设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！