

# 张掖真空木纹转印机 铝单板真空木纹转印机 真空木纹转印机设备

产品名称	张掖真空木纹转印机 铝单板真空木纹转印机 真空木纹转印机设备
公司名称	临朐县天奇涂装设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县江北建材城
联系电话	13964660526

## 产品详情

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化、真空木纹转印机  
要在实践中精选转印纸的品牌和厂

家；

(二) 生产过程

(

1

) 温度达到预定温度后，将要转印门板或门扇放到转印盘中，将

转印纸花纹面向下铺到门板（门扇）上，注意尽量将转印纸与门板面

贴合，

放下硅胶板盖

,

设定温度及加热时间

(各地区气候差异，

所设温

度不同)

。

注意(

1

) 注意放静电

(

2

)

用四块硅胶皮保护门扇四个角，

以防对硅胶盖板造成伤害。

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化、真空木纹转印机

喷漆废气处理直接燃烧法

利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度(700—800 )，驻留一定的时间，使可燃的有害气体燃烧。该法工艺简单、设备投资少，但能耗大、运行成本高。但这种方法适用于高浓度小风量废气治理

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化、真空木纹转印机

许多时分，在用完自动喷以后直接就把喷浸在很脏的运用过的稀释剂里，这么做很简单就会让喷的雾化孔和喷嘴以及空气通道被稀释剂给堵住。终渐渐累积，把全部空气通道都堵住了，那这个自动喷就作废了，否则也要花许多钱去修补。所以，在我们不必或许暂停的时分不要把喷浸在旧的稀释剂里，是用清水清洁冲刷一遍，把简单堵住的当地也冲刷一下，直到没有固体的颗粒可以进入雾化口或许喷里边停止

。