

# 凯盟检测 第三方废气检测机构 巨野废气检测

产品名称	凯盟检测 第三方废气检测机构 巨野废气检测
公司名称	凯盟检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市中原路与香山路交叉口西北角亿丰C1座
联系电话	03938301055 18338471117

## 产品详情

漏气或者堵塞：首先，分别检查取样管的皮托管、橙蓝连接管是否有漏气或者堵塞的情况，注意：1、应每根管单独检查而不是一同检查；2、除了气密性还应当检查通透性；其次，检查主机的动压是否正常，可以通过用手指对 P+ 端进行按压，废气检测报告，判断是否有数值变化，如无变化则可能为机内漏气或堵塞以及压力传感器损坏；

工况：有一种工况是没有风机，只靠烟气重力自然排放，这种工况本身就没有动压或者动压很低，巨野废气检测，无法使用皮托管法进行测量压力和流速；

烟温较高时，仪器的跟踪率达不到采样要求。可能原因：目前测试仪采样时选择的模式均为烟温、静压模式，废气检测机构，即所选择的流量点为工况烟道内取样管进气嘴处的状态。因此当温度较高时可能会造成传递到仪器尘泵处的实际流量偏低甚至达不到尘泵的正常工作状态，因此会出现跟踪率不符合标准的情况。我单位仪内含烟温静压和计温计压两种计算模式，如遇上述情况可在系统设置中选择计温计压模式即可，既能保证尘泵正常工作又不会影响终的采样浓度；

管路吸附：水（汽）、硅橡胶管、橡胶管、304不锈钢，都对烟气（尤其是SO<sub>2</sub>）有较大的吸附，因此要求提高前处理效率，第三方废气检测机构，避免使用管或者动静压管进行烟气采样；

未清洗和强制校零：当仪器显示还有较高的烟气数值时，点击强制校零，会将当前状态当做零点状态强

制校正，导致实测数值远远偏离真实值；当烟气采样完毕，仪器气室与管路中还有较多的残留气体时，未进行清洗过程便停止采样、关机装箱。残留的气体会长时间侵蚀化学传感器，致其精度降低、使用寿命缩短；

凯盟检测(图)-第三方废气检测机构-巨野废气检测由凯盟检测技术有限公司提供。凯盟检测技术有限公司是从事“环境检测领域；公共卫生检测领域；职业卫生评价；安全评价”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。