

KONICAMINOLTA分光测色计CM-2500D闪光错误维修

产品名称	KONICAMINOLTA分光测色计CM-2500D闪光错误维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	重复性:0.04 台间差:0.2 测量孔径:3mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

KONICAMINOLTA分光测色计CM-2500D闪光错误维修 ER24白板校正未完成，未执行白板校正。每次开机都要执行白板校正。当然，在测量面积和镜面反射，光方式改变以后也要执行白板校正。

ER02电池电量不足（如果使用电池供电）电池电量不够，更换新电池。ER30记忆体中无数据，自从记忆体的备用电池用完起数据就会丢失。打开电源即可为记忆体备用电池充电。如果备用电池充电5个小时以上，数据可以保存4.5个月 ER30记忆体中无数据，自从记忆体的备用电池用完起数据就会丢失。打开电源即可为记忆体备用电池充电。如果备用电池充电5个小时以上，数据可以保存4.5个月

ER02电池电量不足（如果使用电池供电）电池电量不够，更换新电池。东莞森铭设备有限公司主要销售和维修的仪器有：日本柯尼卡美能达(KonicaMinolta)色彩色差计CR-10/CR-10 Plus，CR-400/410，，分光测色计CM-2300D,CM-2500D/2600D，CM-2500C，CM-700D,CM-3600D/3700D，CM-5，CM-3600A/3700A等