柯尼卡美能达测色仪CM-2500D电路错误维修

产品名称	柯尼卡美能达测色仪CM-2500D电路错误维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	重复性:0.04 台间差:0.2 测量孔径:3mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

柯尼卡美能达测色仪CM-2500D电路错误维修 OK02光源不足,从氙灯发射出来的光降低至原来水平的65%.1、氙灯的老化,2、污染了积分球内部,按照"清洁每一部件"(P14)清洁积分球。如果问题还存在,请联系东莞森铭设备有限公司 ER05闪光错误,氙灯无法正确闪光。1、氙灯损坏2、错误的闪光电路3、错误的传感器,请联系东莞森铭设备有限公司。 ER11校正失败,零位校正或者白板校正未能正确执行。对于零位校正,样品测量口必须对空。对于白板校正,必须使用白板。 ER13A/D转换电路错误,A/D转换失败1、A/D转换器错误2、和A/D转换器有关的电路错误。关闭电源,然后再打开。如果此信息仍然显示,请联系东莞森铭设备有限公司。 OK02光源不足,从氙灯发射出来的光降低至原来水平的65%.1、氙灯的老化,2、污染了积分球内部,按照"清洁每一部件"(P14)清洁积分球。如果问题还存在,请联系东莞森铭设备有限公司东莞森铭设备有限公司主要销售和维修的仪器有:Xrite爱色丽便携式分光光度仪SP60/SP62/SP64,XTH,MA9X/MA94/MA96/MA98,Ci60/Ci62/Ci64,RM200QC等,台式分光光度仪Colori5/i7,Color eye 7000A/3100,Ci7800/Ci7600等,分光密度仪500系列(504,508,518,528,530),SpectroEye等,透射密度仪341,361,369等