

10年专业经验西门子MM440报警F0022维修快速

产品名称	10年专业经验西门子MM440报警F0022维修快速
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:过流报警 MM440:欠压报警 德国:模块烧坏
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

10年经验西门子MM440报警F0022维修快速

MM440变频器控制板销售，西门子MM440IO板销售，西门子MM440模块销,西 MM440变频器维修销售，维修炸保险、开不了机、开机报故障代码、F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修、F00 信号不正常维修、F0022功率组件故障维修、F0024故障维修、F0540故障维修、F0504故障维修，西门子440显示-----，故障不能复位、运行变频器烟，面板无显示等均可快速修复。公司配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制板、IO板等均有现货，器件采用西门子原装配件，维修速度户当天送机当天可修好，对大功率变频器公司可上门维修，同时办理变频器除尘保养程序备份等。

西门子变频器MM440出现F0022维修 1、点也是常见的一个故障，就是组件接触不良，这个也是MM440设计的缺陷，变频器在实际的运行环境中，难免有震动，从而导致以上问题的出现 解决方法：如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位，可重新插拔I/O板，或者给予适当的敲打（我试过），如果不行，送维修。 2、电机电缆接地
解决方法：首先检查电机，电缆是否接地，如果确定，为了不影响生产，可先换变频到电机的线。 3、IGBT短路（常见故障）或者制动单元短路（不常见），制动电阻阻值过低，如果故障出现在变频器启动的瞬间，检查斜坡上升时间是否过短。 西门子mm440变频器上电时就出现F0022报警，其实西门子440变频器的保护比较多，为之鼓掌代码统称为F0022故障代码，F0022故障我也遇到了，如果有时候报，有时不报！多数情况是变频器内部接插件的问题，我的经验是：把变频器的控制板、以及控制板到底下的主板的连接件拆下重新装装的过程中应注意观察，有没有插针松动的现象，螺丝先不要上紧，给个运行信号同时用手动一动板子，如果F0022出现，我想故障点就能找到了。然后
定的措施，直到用手不管如何动板子故障都不出现，然后把螺丝紧固为止