

VTRON威创LED光源投影VCL-H3L3Y光机维修保养配件

产品名称	VTRON威创LED光源投影VCL-H3L3Y光机维修保养配件
公司名称	北京华扬能量科技有限公司
价格	25000.00/件
规格参数	品牌:VTRON 型号:VCL-H3L3Y 产地:中国
公司地址	北京市海淀区上地五街1号
联系电话	13552765290 13552765290

产品详情

威创VCL-X3L投影仪维修保养，VTRON大屏幕光机维修，DLP电源，DLP主控板板VCL-H3L机芯配件，VCL-H3L3E光机配件维修，VCL-H3L2E机芯配件，VCL-X2+投影仪维修保养，威创DLP大屏显示墙光机引投影仪机芯维修威创威创LED光源机芯维修，威创LED光机维修，威创DLP机芯维修，威创DLP大屏机芯维修，威创VCL-X3L机芯维修，威创VCL-H3L机芯维修，威创VCL-H3L，VCL-H3L2，VCL-H3L3,VCL-H3L3E,VCL-H3L3Y,VCL-H3L3YI，VCL-P3L，VCL-P3L2，VCL-P3L2E，VCL-P3L3，VCL-P3L3E，VCL-P3L3Y，VCL-P3L3YI

1、大屏幕光机出现故障和灯泡使用寿命缩短的原因分析

大屏幕光机表面进风口过滤网未及时清洗，外界凉风不能完全进入机器内部，直接影响大屏幕光机内部散热。容易引起大屏幕光机灯泡损坏和液晶板老化。即使大屏幕光机进风口能及时清洗，但由于大屏幕光机本身散热需要，从进风口随空气带入部分灰尘，时间一长，大屏幕光机内部将聚集大量灰尘。导致大屏幕光机散热风扇转速减慢，影响大屏幕光机内部散热。光路上聚集灰尘，大屏幕光机亮度大打折扣，图像模糊，也影响到大屏幕光机光学组件的自身散热，造成光学组件（液晶板、偏光板等）损坏。

用户非正确操作，如关闭大屏幕光机后直接切断大屏幕光机电源。

2、大屏幕光机定期维护保养的作用

改善大屏幕光机内部通风散热，提高大屏幕光机灯泡使用寿命。

防止光学部件（液晶板、偏光板等）提前老化。

对光学系统全面清洗，可提高大屏幕光机亮度、对比度（10% - 30%）。

提高投影画面色彩还原度，解决投影画面大面积偏黄或偏红等现象。

大大提高大屏幕光机清晰度。

降低大屏幕光机主板、电源板、接口板的故障率。

威创VCL-H3L维修保养服务说明：

- 1.服务方式：技术上门或邮寄自送故障机器至我公司，如只需更换故障配件，可从我公司直接订购配套配件即可；
- 2.服务时间：7*24小时响应，北京市区2小时到达现场；
- 3.服务报价：更换配件费+上门维修服务费
- 4.服务质保：3-6个月，质保期内，非人为因素，设备出现同样问题，我公司免费维修。
- 5.维修机器我们出具详实的检测报告，及对用户合理的建议。

我公司从事威创大屏幕维修维保有十余年的时间，有自己独立工程师，有着丰富的工作经验，我公司有着大量的备品备件，能保证在规定的时间内到达现场，而且可以在指定的时间内解决故障问题，保证大屏幕正常运行，安全工作。