

VTRON威创投影机芯维修VCL-X3L/VCL-H3L光机维护调整颜色参数

产品名称	VTRON威创投影机芯维修VCL-X3L/VCL-H3L光机维护调整颜色参数
公司名称	北京华扬能量科技有限公司
价格	25000.00/件
规格参数	品牌:VTRON 型号:DLP 产地:中国
公司地址	北京市海淀区上地五街1号
联系电话	13552765290 13552765290

产品详情

VTRON威创VCL-X2+/VCL-H3L/VCL--X3L屏幕投影机芯配件

VTRON威创大屏幕系统除尘保养、故障检测维护/修；

VTRON威创大屏幕更换灯泡、调试维护/修；

VTRON威创大屏幕关键业务驻场支持；

VTRON威创大屏幕搬迁维护/修；

VTRON威创大屏幕原装零部件（VTRON威创大屏幕灯泡、VTRON威创大屏幕维护/修、VTRON威创大屏幕点灯板）销售等维护/修！

（1）主电源板的维修或更换----（芯片级维修）按客户的要求。

（2）灯电源板（高压电源板）维修按客户要求。

（3）液晶驱动板的维修或更换---（芯片级维修）按客户的要求。

（4）主板的维修或更换-----（芯片级维修）按客户的要求。

（5）信号输入、输出接口板维修或更换----（芯片级维修）按客户的要求。

（6）液晶板的除尘与更换----此为无法维修的元件，可按客户要求更换单片或总成，可调整三片不从合的现象。

(7) 可对光路除尘或更换小路内的光学玻璃。

(8) 投影机镜头内、外部的维修和除尘。

威创DLP机芯引擎控制板，VCL-H3L3Y，VCL-H3L控制板，VCL-H3L3引擎控制板，光栅的调整：目前使用的投影机的调整台多为3轴和6轴的调整台，在使用了一定的时间后必将出现光栅的漂移，需要重新进行机械调整才能保证显示画面的不失真和避免相邻屏幕间的错位。

颜色的调整。目前使用的大屏幕投影机的灯泡都是以UHP灯泡为多，在使用一段时间后投影机灯泡必将出现不同程度的衰减，肯定会影响投影机的亮度，造成大屏幕间相邻屏幕的色彩和亮度不均匀，从而影响使用者的视觉效果。这种情况通过相关的软件可对投影机的颜、

亮度进行调整，进而有效的保证大屏幕效果的一致性。

投影机镜头的清洁：投影机的镜头是投影机的重要组成部分，由特殊的光学材料制成的，并且在镜头的表面都会渡有一层膜。长时间使用后，在镜头的表面将会有一定灰尘，如果不对其进行清洁，时间一长，将会影响镜头的寿命，同时也将影响投影机的显示效果。

屏幕的清洁：目前大屏幕的屏幕有玻璃幕和树脂幕两种。在使用中必须定期对屏幕进行清洁，以保证屏幕的不变形和不影响显示效果。