6AV6 640 0CA11 0AX0 型号配件全 密码锁了

产品名称	6AV6 640 0CA11 0AX0 型号配件全 密码锁了
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	.00/个
规格参数	特点:PLC 用途:维修调试 所在地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

触摸屏,用手指触摸显示器屏幕后,局部地方无响应。触摸屏局部无响应故障分析处理:可能是触摸屏 反射条纹局部被覆盖,可用一块干的软布进行擦拭干净。也有可能是触摸屏反射条纹局部被硬物刮掉, 将无法修复。西门子触摸屏触摸无反应现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。分 析:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:(1)表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所 积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作。(2)触摸屏发生故障。(3)触摸屏控制卡发生故 障。(4)触摸屏信号线发生故障。(5)计算机主机的串口发生故障。(6)计算机的操作系统发生故障 。(7)触摸屏驱动程序安装错误。西门子触摸屏跳转页面密码怎样设置:1、在左边目录树中,选择" 运行系统用户管理"下的"用户"。建立用户名称、密码,选择用户权限,是"管理员"还是"操作员 "。2、在画面中组态用户登陆按钮。使用"按钮"工具,定义"事件"中的"单击"功能,选择"Sho wLogonDialog"即可。西门子触摸屏触摸偏差分析:现象:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。 分析:表面声波 触摸屏 四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的 传递所造成的。处理方法:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应 将触摸屏控制卡的电源断开。西门子触摸偏差故障分析:现象:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合 。分析:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法:重新校正位 置。公司遵循"质量至上,客户至上,可持续发展"的质量方针,以产品赢取市场,获得客户的信任与 支持。