

# NSK FX65 动力接头 轴承组件坏维修找云启医疗

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | NSK FX65 动力接头 轴承组件坏维修找云启医疗   |
| 公司名称 | 广州云启医疗设备有限公司                 |
| 价格   | .00/件                        |
| 规格参数 | 品牌:NSK<br>型号:FX65<br>类别:动力接头 |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路126号311           |
| 联系电话 | 18749157365                  |

## 产品详情

### NSK FX65 动力接头 轴承组件坏

广州云启医疗设备维修服务有限公司简称（云启医疗）坐落于花城广州天河区，是一家从事中小型摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械维修保养的第三方服务公司。云启医疗目前拥有维修设备技术人员十多名，公司团队的检测，保养，维修，保修等综合技术服务遥遥于国内同行。欢迎来广州云启医疗合作维修设备，我们的服务宗旨“服务没有好，只有更好”，广州云启将竭诚为您服务。

### NSK FX65 动力接头 轴承组件坏

设备名称：NSK FX65 动力接头

检测故障：轴承组件坏

维修方案：更换轴承组件，清理脏污，调整内部配件

维修周期：3个工作日

保修周期：非人为保三个月

广州云启医疗-维修耳鼻喉科/五官科/骨科/整形科/眼科等系列动力系统。

维修范围：

动力系统主机、刨削动力系统、切割动力系统、旋切系统、气动动力系统、动力手柄、脚踏、气动软轴

、骨钻、摆锯、矢状锯、接头等；

维修品牌：

MEDTRONIC美敦力、STRYKER史赛克、SMITH&NEPHEW施乐辉/DYONICS 戴安利、LINVATEC林弗泰克/CONMED康美、WOLF狼牌、STORZ史托斯、AESCULAP蛇牌、Bien-Air彼岸、ALCON爱尔康、NOUVAG诺瓦格、Arthrex锐适、NSK/普利玛德Primado、ZIMMER捷迈、WISAP威萨普、信晟、博进等。

动力系统主机常见故障：

- 1、无法开机、无法启动；
- 2、无法显示、显示错误、报错；
- 3、无法识别手柄；
- 4、主机线路/控制故障等；

脚踏常见故障：

- 1、控制失灵、手柄自转
- 2、电缆线老化、破损
- 3、接头插针断针、接头变形等。

动力手柄常见故障：

- 1、手柄无法转动、转动速度过慢、带不起负载等
- 2、手柄温度过热、声音异响；
- 3、按键无法使用；
- 4、线缆外皮破裂、接触不良、线缆接口故障等
- 5、轴承卡死、断裂等。

接头/附件常见故障：

- 1、轴承卡死、锈死、断裂等
- 2、夹头卡不住刀头、夹头断裂等
- 3、传动轴卡死、断裂、生锈。
- 4、齿轮生锈、卡死、磨损等

骨钻/摆锯/往复锯等常见骨钻：

- 1、电机进水、不转、没反应
- 2、驱动板故障
- 3、轴承磨损、卡死等
- 4、卡不住刀头、夹头断等
- 5、电池卡口断等

广州云启-我们还提供以下服务：

动力系统维修：耳鼻喉综合动力手柄，气动力手柄，刨削手柄，刨刀手柄，磨钻、超声刀手柄等，及线缆、脚踏、主机等。

内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜、电子腹腔镜、视频处理器、内窥镜摄像系统、摄像头、冷光源等

B超维修：超声整机、主板、探头等

医疗电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频治疗仪等

手术器械维修范围：

输尿管肾钳、电凝钩、镜鞘、碎石针、气腹针、穿刺针、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件、撑开器、活检软钳、钛夹钳、持针器、强生换能器、强生刀等