

东川UV平板打印机 南京UV平板打印机 众拓科技

产品名称	东川UV平板打印机 南京UV平板打印机 众拓科技
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼40 6B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

夏季保养uv平板打印机的方法。

方法一、温度的控制。

UV打印机要放置在阴凉、背光的角落，避免高温和阳光直射的环境，适宜的室内温度是19 ~ 32 ，湿度是25% ~ 70%。

方法二、断电保湿。

当UV平板打印机长时间不工作时，可以选择断电保湿，不要让机器出于待机状态，这样温度会升高。

播放

方法三、每日必做。

每天UV平板打印机开机后，一定要先打下测试条，查看喷头是否堵塞，夏季温度过高，容易墨水干燥。

方法四、定期关注。

以周为单位，东川UV平板打印机多少钱，清洗设备的内部跟外部卫生，尤其在机头、导轨等关键位置，东川UV平板打印机，保持干净尤为重要。

现在，UV平板打印机在水晶工艺品、标牌、牌匾方面也有很广泛的应用特别是在广告行业、婚庆行业，

UV平板打印机凭借其打印白墨的特性，可以在透明的亚克力、水晶制品打印出漂亮的文字、图片。白色、彩色、白色三层墨水可以一次性打印到介质表面，既精简了工艺流程，又保证了打印效果。

其实，UV平板打印机的应用远远不止这些，东川UV平板打印机怎么样，还有打印手机壳、打印厚皮革、打印木箱等等。投资一台UV平板机做各种生意都不是问题，问题是你得有一双发现社会需求的眼睛，和一个精明大脑，南京UV平板打印机，创造力永远是很大的财富。

UV平板打印机作习惯对喷头的影响

注意吸尘器吸管口上不能有毛刺，以免在抽吸过程中划伤喷头。

喷头怕的是干燥只要你想办法不要让喷头干燥。用好的方法保护好喷头是不会堵头的

。墨水的不好使用主要表现在出墨不畅、糊头（表现为找在画面上出现V字形）

。色彩不亮发灰，褪色快等等

UV平板打印机墨水黏度过高

墨水黏度过高会造成墨水在输墨管内黏结，导致供墨量不足、喷墨量不够、颜色断层。特别在冬季，气温低，这种现象更为突出。解决方法：提高室内温度（如开空调，用烘干机、电热器等），使墨水黏度降低。或使用黏度较底的墨水。

东川UV平板打印机-南京UV平板打印机-

众拓科技由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司是江苏南京,打印机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在众拓科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创众拓科技更加美好的未来。